

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

« »

Директор Каспийского
института морского и речного
транспорта им. ген. адм. Ф. М.
Апраксина - филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ»

« et »

для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

№ 21-07 от 01 июля 2022 г.

**Каспийский институт морского и речного транспорта
им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина –
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»**

414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3



«Без преград»
Экспертно-консультационный центр

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта:
- Общежитие № 2 «литер Б»;
 - столовая «литер Г»;
 - учебно-административный корпус «литер И»;
 - спортивный корпус «литер Р»;
- 1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**
- 1.3- 1.5. Сведения о размещении объекта: здание соединенное в отдельный комплекс и состоящее из следующих литер:
- **Общежитие № 2 «литер Б»**
отдельно стоящее здание, 5 этажа, 6118,2 кв. м
Год постройки здания 1961 г.;
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2015 г.,
капитального - 2024 г.;
 - **столовая «литер Г»**
отдельно стоящее здание, 2 этажа, 2072,9 кв. м
Год постройки здания 1962 г.;
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2015 г.,
капитального - не планируется;
 - **учебно-административный корпус «литер И»**
отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1209,9 кв. м
Год постройки здания 1989 г.;
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2015 г.,
капитального - не планируется
 - **спортивный корпус «литер Р»**
отдельно стоящее здание, 1 этаж, 601,5 кв. м
Год постройки здания 1964 г.;
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017 г.,
капитального - не планируется;
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч);* **инвалиды всех категорий.**
- 2.6. Вместимость, пропускная способность : _____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств	Отсутствуют.
2.	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	Не предусмотрены конструкцией здания
4.	Поручни	Имеется. Однако пандус при входе не оборудован поручнями, отсутствуют двусторонние поручни у лестниц здания общежития.
5.	Пандусы	Имеются
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7.	Раздвижные двери	Отсутствуют
8.	Доступные входные группы	Центральный вход общежития (литер «Б») Вход в столовую (литер «Г») Вход в учебно-административный корпус (литер «И») «

9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется в здании общежития
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть, но не везде
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствуют, для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха; частично для инвалидов, имеющие стойкие расстройства зрения.
12.	Дублирование, необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Не везде
13.	Дублирование, необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	Иное	---

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует вывеска с названием организации, планом здания, графиком работы организации выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предостав-	Есть. Приказом № 55/2-с от 27.05.2021 г. назначен ответственный сотрудник за сопровождением людей с

	ления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>инвалидностью и за техническое состояние вспомогательных средств для людей с инвалидностью и МГН</i>
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>Есть.</i>
4	Наличие работников административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>Есть. согласно приказа № 55/2-с от 27.05.2021 г.</i>
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	<i>Имеется</i>
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>Отсутствует. Рекомендовано обратиться в Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» для заключения договоров при необходимости</i>
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<i>Отсутствуют</i>
8	Обеспечение допуска предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Не организовано</i>
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Отсутствуют</i>
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Адаптирован для людей с нарушением зрения</i>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>Не предусмотрено</i>
12	Иные	<i>---</i>

**5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

N п/п	Основные структурно- функцио- нальные зо- ны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	- Установить систему навигационных знаков, направляющую МГН на пути к входу. - Установить решетки на водоотводную систему (перпендикулярные пешеходному пути) - Предусмотреть места отдыха на участке объекта на основных путях движения людей следует, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т. п. - Рассмотреть вопрос о выделении муниципалитетом парковочного места для автотранспорта инвалидов. <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	- Привести в соответствие с требованиями доступности инвалидов и других МГН пандуса при входе в общежитие (литер «Б»), установить двухсторонние поручни; - Установить наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом на стене прилегающего здания в зоне досягаемости для посетителей в кресле – коляске рядом с пандусом. - Рекомендовано при реконструкции увеличить размеры входной площадки не менее 1,5 x 1,5 м. - Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы при входе в здания общежития (литер «Б») и столовой (литер «Г»). - После адаптации установить знаки, указывающие на доступность объекта, и входной группы. - Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери - Продублировать информационную табличку с данными об учреждении рельефным шрифтом, а также шрифтом Брайля. <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	- Предусмотреть зоны отдыха на два-три места, везде, где ожидают посетители. - Предусмотреть высоту части стойки не более 0,85 м. - Нанести тактильно-контрастные предупреждающие указатели на путях передвижения. - Обеспечить контрастность ручек всех дверей в здании по отношению к цвету двери

		- Установить знаки и указатели на пути движения при эвакуации людей с инвалидностью - Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); - нанести контрастную маркировку на двери на высоте 1,3–1,4 м <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	- Адаптировать учебное помещение для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья (оборудовать индукционной петлей). - Закрепить сотрудника для оказания помощи лицам МГН в буфете общежития. <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	Санузел общежития: - Разместить информационную табличку для обозначения санузла на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м. - Установить кнопку вызова персонала. - Обеспечить пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски - Обеспечить контрастность ручки по отношению к цвету двери - Установить унитаз, имеющий опору для спины, принимающие высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м, - Установить тактильную мнемосхему, выполненную рельефным способом с применением системы Брайля. - Переместить сушильный аппарат на высоту 1,1 м. от уровня пола - Установить адаптированное зеркало для инвалидов над раковиной. - Оборудовать доступную душевую кабину - Обозначить доступный санузел для инвалидов и иных МГН путем установки системы навигационных знаков для идентификации направления. <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Установить знак, указывающий на доступность: - объекта - входной группы; - адаптированного санузла; <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, Индивидуальные решения с ТСР, Капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Период проведения работ: 2022 - 2023 гг. в рамках исполнения: Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 01.07.2022 г.
2. Акта обследования объекта: от 01.07.2022 г.

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации ОСИ и предоставляемых на нем услуг (приказ № 55/2-с от 27.05.2021 г.):

Председатель
комиссии



Н.В. Постнов Заместитель директора по АХР


Члены комис-
сии




О.М.Карташева Заведующий общежитием



В. М. Бутин Специалист отдела МТО и ХР



Н. И. Горбачев Заведующий учебным комплек-
сом



Н.В.Орлов Председатель Астраханской ре-
гиональной организации
«Всероссийское общество инва-
лидов»

В том числе:
представители
общественных
организаций
инвалидов



Л.С.Курбатова Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 23-07 от 01 июля 2022 г.

01 июля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

- Общежитие № 2 «литер Б»;
- столовая «литер Г»;
- учебно-административный корпус «литер И»;
- спортивный корпус «литер Р»;

1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**

1.3- 1.5. Сведения о размещении объекта: здание соединенное в отдельный комплекс и состоящее из следующих литер:

- **Общежитие № 2 «литер Б»**

отдельно стоящее здание, 5 этажа, 6118,2 кв. м

Год постройки здания **1961 г.**;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2015 г.**,
капитального - **2024 г.**;

- **столовая «литер Г»**

отдельно стоящее здание, 2 этажа, 2072,9 кв. м

Год постройки здания **1962 г.**;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2015 г.**,
капитального - не планируется;

- **учебно-административный корпус «литер И»**

отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1209,9 кв. м

Год постройки здания **1989 г.**;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2015 г.**,
капитального - не планируется

- **спортивный корпус «литер Р»**

отдельно стоящее здание, 1 этаж, 601,5 кв. м

Год постройки здания **1964 г.**;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2017 г.**,
капитального - не планируется;

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная;**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**

ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч);* **инвалиды всех категорий.**

2.6. Вместимость, пропускная способность : _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:

Маршрутное такси - 54к, 52с, 89р, 85с, 55с, 45с, 11с, 54с, 101, 108, 5с, 117, 1р, 7с, 26с, 14с, 6с, 8с, 59р, 46с, 139, 10с, 4с, 53с, 64р, 8р, 62с, 86с, 80с, 44с, 41с, 18с, 17с, 62р, 76с, 67с, 81с, 78с, 43с, 28с, 63р, 81р, 70с, 82с;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(«**Мореходное училище**»);

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **280 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **5 мин;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да;**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером – **да;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет;**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да;**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	

	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «А»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «А»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

О. И. Карташова

2022 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 23-07 от 01 июля 2022 г.**

г. Астрахань

«01» июля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

- Общежитие № 2 «литер Б»;
- столовая «литер Г»;
- учебно-административный корпус «литер И»;
- спортивный корпус «литер Р»;

1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**

1.3- 1.5. Сведения о размещении объекта: здание соединенное в отдельный комплекс и состоящее из следующих литер:

- **Общежитие № 2 «литер Б»**

отдельно стоящее здание, 5 этажа, 6118,2 кв. м

Год постройки здания **1961 г.**;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2015 г.**,
капитального - **2024 г.**;

- **столовая «литер Г»**

отдельно стоящее здание, 2 этажа, 2072,9 кв. м

Год постройки здания **1962 г.**;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2015 г.**,
капитального - не планируется;

- **учебно-административный корпус «литер И»**

отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1209,9 кв. м

Год постройки здания **1989 г.**;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2015 г.**,
капитального - не планируется

- **спортивный корпус «литер Р»**

отдельно стоящее здание, 1 этаж, 601,5 кв. м

Год постройки здания **1964 г.**;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2017 г.**,
капитального - не планируется;

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**

- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная;**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте **(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч):* **инвалиды всех категорий.**
2.6. Вместимость, пропускная способность : _____
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:
Маршрутное такси - 54к, 52с, 89р, 85с, 55с, 45с, 11с, 54с, 101, 108, 5с, 117, 1р, 7с, 26с, 14с, 6с, 8с, 59р, 46с, 139, 10с, 4с, 53с, 64р, 8р, 62с, 86с, 80с, 44с, 41с, 18с, 17с, 62р, 76с, 67с, 81с, 78с, 43с, 28с, 63р, 81р, 70с, 82с;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(«Мореходное училище»);
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **280 м;**
3.2.2. время движения (пешком): **5 мин;**
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да;**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером – **да;**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет;**
3.2.6. Перепады высоты на пути: **да;**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да;**
Пути движения доступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с тем, что учреждение находится в центре города и к нему обустроены все пути движения. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием акустической и

тактильной информации на остановочных комплексах и на пути следования. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «А»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «А»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения-слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха-глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О-н, С-п, С-ч) ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)		1.1-1.6
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п) ДЧ-И (Г-п, Г-ч, О-н, О-в, У, С-ч)		2.1 - 2.22
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О-н, С-п, С-ч) ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)		3.1 – 3.64
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в С-ч, Г-п, Г-ч, У)		4.1 – 4.34
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, С-п), ДП-И (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.15
6	Система информации и связи	ВНД (С-п),		2.8

	(на всех зонах)	ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-ч, Г-п)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-п, Г-ч) ДП-И (У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Общежитие составляет один объединенный комплекс из ряда помещений (литеры «Б», «Г», «И» и «Р») и с точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности в сфере образования. Объект занимает отдельно стоящее здание и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации зданий для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. На момент обследования ОСИ не соответствует действующим нормам и правилам в связи с годом постройки зданий: 1961, 1962, 1989, 1964 год. Объект «ДУ» для лиц передвигающихся на кресле-коляски и лиц с тотальной потерей зрения, для остальных категорий учреждение доступно полностью.

Результаты обследования

Территория, прилегающая к зданию: доступна условно (К, О-н, С-п, С-ч), доступно полностью (О-в, Г-п, Г-ч, У). Однако присутствуют замечания, устранение которых приведет к повышению критерия комфортности и информативности: отсутствие стояночных мест, в том числе для машино-мест для инвалидов, отсутствие дорожных знаков, отсутствие указателей направления к учреждению.

Рекомендовано организация стоянки машино-места для инвалидов, обозначение дорожными знаками парковочных мест для инвалидов, нанесение разметки.

Входы в здание:

доступно условно (К, С-п) и доступно частично (Г-п, Г-ч, О-н, О-в, У, С-ч)

- в связи с отсутствием полос на краевых ступенях лестничного марша, контрастных с поверхностью ступени, и отсутствием предупреждающих тактильно-контрастные указателей перед лестницей. Рекомендована установка

- в связи с ненормативным уклоном пандуса и отсутствием поручней. Рекомендовано замена пандуса с уклоном не более 1/20.

Пути движения внутри здания: доступны условно (К, О-н, С-п, С-ч) в связи с:

- отсутствие двухсторонних поручней лестниц. Оснастить все имеющиеся лестницы здания двухсторонними поручнями согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020;

- ненормативной шириной дверных проходов (рекомендовано расширение дверных проемов, замена дверей. При двухстворчатых дверях обеспечение ширины прохода при открытии одного створа не менее 0,9м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020);

- отсутствием полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени (рекомендовано нанесение полос на краевые ступени, контрастные с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2020);

- неконтрастное сочетание оборудования дверь-стена, ручка, стена-выключатели (рекомендовано применение контрастного сочетания, в том числе нанесение контрастных полос по периметру двери). Данное замечание не влияет на степень доступности, рекомендации даны для повышения комфортности и информативности.

Зоны целевого назначения доступны условно (К, С-п):

Санитарно-гигиенические помещения: в обследованном комплексе имеется адаптированный санузел, который расположен в общежитии (литер «Б»), рекомендовано установить систему навигационных знаков для идентификации направления доступного санузла на всей территории комплекса.

Системы информации на объекте представлены визуальными информационными стендами на стенах объекта, в том числе планами эвакуации. **Недоступны** для инвалидов по зрению в связи с отсутствием информирующих тактильных табличек с использованием рельефных знаков перед входами в здание, перед входами во внутренние помещения, отсутствием перед внешней лестницей предупреждающих тактильно-контрастных указателей. Рекомендовано установка (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2020). Для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и с ментальными нарушениями определена **частичная доступность** в связи с отсутствием знаков доступности – на стоянке автотранспортных средств, отсутствием информации об объекте при входе на территорию.

4. Управленческие решения

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение***
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Организационные мероприятия, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Организационные мероприятия, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Установить систему навигационных знаков, направляющую МГН на пути к входу. - Установить решетки на водоотводную систему (перпендикулярные пешеходному пути)

		- Предусмотреть места отдыха на участке объекта на основных путях движения людей следует, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т. п. - Рассмотреть вопрос о выделении муниципалитетом парковочного места для автотранспорта инвалидов. <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
2	Вход (входы) в здание	- Привести в соответствие с требованиями доступности инвалидов и других МГН пандуса при входе в общежитие (литер «Б»), установить двухсторонние поручни; - Установить наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом на стене прилегающего здания в зоне досягаемости для посетителей в кресле – коляске рядом с пандусом. - Рекомендовано при реконструкции увеличить размеры входной площадки не менее 1,5 x 1,5 м. - Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы при входе в здания общежития (литер «Б») и столовой (литер «Г»). - После адаптации установить знаки, указывающие на доступность объекта, и входной группы. - Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери - Продублировать информационную табличку с данными об учреждении рельефным шрифтом, а также шрифтом Брайля. <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Предусмотреть зоны отдыха на два-три места, везде, где ожидают посетители. - Предусмотреть высоту части стойки не более 0,85 м. - Нанести тактильно-контрастные предупреждающие указатели на путях передвижения. - Обеспечить контрастность ручек всех дверей в здании по отношению к цвету двери - Установить знаки и указатели на пути движения при эвакуации людей с инвалидностью - Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); - нанести контрастную маркировку на двери на высоте 1,3–1,4 м <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	- Адаптировать учебное помещение для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья (оборудовать индукционной петлей). - Закрепить сотрудника для оказания помощи лицам МГН в буфете общежития. <u>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</u>
5	Санитарно-	Санузел общежития:

	гигиеническое помещение	- Разместить информационную табличку для обозначения санузла на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м. - Установить кнопку вызова персонала. - Обеспечить пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски - Обеспечить контрастность ручки по отношению к цвету двери - Установить унитаз, имеющий опору для спины, принимающие высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м, - Установить тактильную мнемосхему, выполненную рельефным способом с применением системы Брайля. - Переместить сушильный аппарат на высоту 1,1 м. от уровня пола - Установить адаптированное зеркало для инвалидов над раковиной. - Оборудовать доступную душевую кабину - Обозначить доступный санузел для инвалидов и иных МГН путем установки системы навигационных знаков для идентификации направления. <i>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Установить знак, указывающий на доступность: - объекта - входной группы; - адаптированного санузла; <i>(Срок исполнения 2022-2023 гг.)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, Индивидуальные решения с ТСР, Капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2022 -2023 гг., в рамках исполнения: Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". (Зарегистрирован 08.12.2015 № 40000); Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.2. техническая экспертиза;

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: Астраханская областная организация ВОИ;

4.4.5. составление сметных локальных расчетов;

4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 4 л.
2. Входа (входов) в здание	на 14 л.
3. Путей движения в здании	на 41 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 19 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 11 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 6 л.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 141 шт.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Акт Р

**Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации ОСИ
и предоставляемых на нем услуг (приказ № 55/2-с от 27.05.2021 г.):**


Председатель
комиссии



Н.В. Постнов

Заместитель директора по АХР

Члены
комиссии



О.М.Карташева

Заведующий общежитием




В. М. Бутин

Специалист отдела МТО и ХР



Н. И. Горбачев

Заведующий учебным комплексом



Н.В.Орлов

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

В том числе:
представители
общественных
организаций
инвалидов



Л.С.Курбатова

Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»








1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане		N фото	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1.1	Вход (входы) на территорию	нет					
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		На путях движения отсутствует система навигационных знаков, позволяющая МПН ориентироваться на пути к входу в здания учреждения.	С-п, С-ч	Установить систему навигационных знаков, направляющую МПН на пути ко входу, а именно, тактильную направляющую разметку – безопасная полоса движения, тактильную направляющую разметку – вектор направления. Выполняется тактильными индикаторами в виде полос, состоящей из: 3-х направляющих индикаторов шириной 0,15-0,2 м. по всему маршруту движения. Материал - нержавеющей сталь, ПВХ, по-	Организационные мероприятия

Фото 1.1.

1.2.1.				 Фото 1.2.	На путях движения к зданию расположены водосточные лотки	К, С-п, С-ч	Установить решетки на водосточную систему (перпендикулярные пешеходному пути). Ширина проветровочных решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм. (п. 5.1.18. СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт	лиуретан, холодный пластик. Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016) Изменения № 1) (п. 5.1.3 СП 59.13330.2020).
				 Фото 1.3.					
				 Фото 1.4.					

1.2.2.			 Фото 1.5.	На прилегающей территории к зданию отсутствует место отдыха для МГН.	О-п, С-п, С-ч	На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т. п.	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет				Скамья для инвалидов (СП 59.13330.2020 п. 5.3.1)	
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	 Фото 1.6.	Отсутствует выделенное место парковки для машин инвалидов.	все	Рассмотреть вопрос о выделении муниципалитетом парковочного места для машин инвалидов. Установить дорожный знак и сделать разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов в том числе на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0х3,6 м, что дает возмож-	Организационные мероприятия

							ность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. (п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.13330.2020)	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует выделенное место парковки для машин инвалидов.	Все	рассмотреть вопрос о выделении муниципалитетом парковочного места для машин инвалидов	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К, О-н, С-п, С-ч) ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)		1.1-1.6	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: прилегающая территория доступна полностью для людей с инвалидностью и других МГН, пути движения на территории учреждения доступны условно для категорий МГН (К, О-н, С-п, С-ч), в связи с расположением на пути следования водоточных лотков и отсутствием системы навигационных знаков, позволяющих МГН ориентироваться на пути к входу в здания учреждения. Для остальных категорий МГН доступно полностью.


Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 23-07 от 01 июля 2022 г.



**I. Результаты обследования:
2. Входа в здание**



**Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес**



N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	Н фото	Содержание	Значимо для инвалида (какого-то-то-го-рия)	Содержание Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2	Пандус (наружный) (общезначимый)	Есть			Пандус: - ширина 1 м.; - длина 1.22 м.; - высота 0,36 м.; - угол наклона более 1:20 16,91°;	К	Привести в соответствие п. 5.1.14 СП 59.13330.2020. Текущий ремонт
2.2.1.				Фото 2.1.	Отсутствуют двухсторонние поручни	К	Установить двухсторонние поручни. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями.



						ручками на высоте 0,9 и 0,7 м.; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохжей части пандуса (п. 5.1.16 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия
2.2.2.			 Фото 2.2.	Перед пандусом отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи.	К	Установить наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом на стойке поручней пандуса либо на стене прилегающего здания в зоне досягаемости для посетителей в кресле – коляске, при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола . (п. 6.1.1, п.8.1.7. СП 59.13330.2020, п.6.2 СП 136.13330.2012 Таблица А2).	
2.3	Входная площадка (вход в общежитие)	есть	 Фото 2.3.	Размеры входной площадки 3.9 x 1.3 м.	К	Изменить размеры площадки перед входом (1,4x1,4 м) согласно п. 5.1.3. СП 59-13330-2020	капитальный ремонт









2.3.1.			 Фото 2.4.	Высота порога (ступени) 0,18 м. Выделить краевую ступень контрастным цветом.	С-п	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы (про- ступи) путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (напри- мер, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08- 0,1 м. Расстояние между кон- трастной полосой и краем просту- пи - от 0,03 до 0,04 м. (п.5.1.12 СП 59.13330.2020). 
--------	--	--	--	--	-----	---

2.3.2.	Входная площадка (помещение учебных классы)		Размеры входной площадки 1,30 x 3,18	К	Изменить размеры площадки перед входом (1,4x1,4 м) согласно п. 5.1.3. СП 59-13330-2020	капитальный ремонт
2.3.3.			Перед входной площадкой расположены водоотводные лотки	К, С-п, С-ч	Установить решетки на водоотводную систему (перпендикулярные пешеходному пути). Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм. (п. 5.1.18. СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
2.3.4.			Высота входной площадки 0,08 м. Отсутствует пандус (стационарный либо мобильный).	К	Изготовить стационарный пандус, либо приобрести и установить мобильный пандус для беспрепятственного прохода лиц передвигающихся на кресле-коляске согласно п. 6.2.8. СП 59.13330.2020. До адаптации организовать при помощи сотрудников сопровождение людей, передвигающихся на кресле-коляске	Текущий ремонт, организационные мероприятия



2.4	Двери (входные) вход в общежитие	есть	 Фото 2.7.	Дверь двустворчатая распашная. Ширина входного дверного проема в свету 1,27 м (ширина одной створки двери 0,7 м). Нижний край прозрачной панели расположен на высоте 0,82 м от уровня пола.	Г-п, Г-ч, С-п, С-ч, К	Обеспечить ширину одной створки двери не менее 0,9 м. При двустворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
2.4.1.			 Фото 2.8.	На входе отсутствуют знаки, указывающие на доступность здания.		Рекомендуется установить знак, указывающий на доступность объекта. Знак доступности объекта для инвалидов по зрению должен быть тактильно-визуальным. Он должен размещаться перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью на стене, со стороны расположения дверной ручки на расстоянии от 0,05 м до 0,1 м от наличника. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички с названием и режимом работы объекта знак устанавливается следом за табличкой на том же уровне. Высота расположения нижнего края рельефных тактильно-визуальных указателей и тактильно-визуальных табличек должна быть от 1,3 м до	Организационные мероприятия


					1,5 м от уровня поверхности. Плоскостные визуальные знаки доступности объекта для инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по слуху перед входом в здание рекомендуется размещать на одном уровне с рельефно-тактильно-визуальными знаками. (п.6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п.4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019)	  	Текущий ремонт	Организационные мероприятия
2.4.2.			 Фото 2.9.	Высота порога входной двери 0,03 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)		
2.4.3.			 Фото 2.10.	На входе имеется кнопка вызова персонала для ситуационной помощи высота 0.96 м. Отсутствует тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала		Рекомендуется установить тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019)		




2.4.4.			 Фото 2.11.	Ручки входной двери не контрастны по отношению к цвету полотна двери	С-ч	обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). 	Организационные мероприятия
2.4.5.	Двери (входные) вход в столовую		 Фото 2.12.	Дверь двустворчатая распашная. Ширина входного дверного проема в свету 1,28 м (ширина одной створки двери 0,78 м).		По размерам замечаний нет	---
2.4.6.				Отсутствует информационная табличка о помещении	С-п, С-ч	Установить информационную табличку с данными об учреждении, выполненную рельефным шрифтом, а также шрифтом Брайля. Информационная табличка должна находиться с правой стороны от ручки на высоте 1,3 - 1,5 м. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п. 4.3.6 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия
2.4.7.				Ручки входной двери не контрастны по отношению к	С-ч	обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к	Организационные мероприятия




				цвету полотна двери	цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).	цион- ные меро- прия- тия	
							
2.4.8.			 Фото 2.13.	Высота порога входной двери 0,03 м.	К	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До монтажа адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами.	Теку- щий ремонт
2.4.9.	Двери (входные) вход в учебно-административный корпус		 Фото 2.14.	Дверь двустворчатая распашная. Ширина входного дверного проема в свету 1,40 м (ширина одной створки двери 0,88 м).		По размерам замечаний нет	---
2.4.10.				Отсутствует информационная табличка о помещении	С-п, С-ч	Установить информационную табличку с данными об учреждении, выполненную рельефным шрифтом, а также шрифтом Брайля. Информационная табличка должна находиться с правой стороны от ручки на высоте 1,3 - 1,5	Орга- низа- цион- ные меро- прия- тия





								м. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п. 4.3.6 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия
2.4.11.							Ручки входной двери не контрастны по отношению к цвету полотна двери	С-ч	обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).
2.4.12.						Фото 2.15.	Высота порога входной двери 0,03 м.	К	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До монтажа адаптации дверного проема оборудовать дверной проем поручнями пандусами.
2.4.13.						Фото 2.16.	Дверь двустворчатая распашная. Ширина входного дверного проема в свету 1,10 м (ширина одной створки двери 0,72 м).		По размерам замечаний нет
2.4.14.							Отсутствует информационная табличка о назначении помещения	С-п, С-ч	Установить информационную табличку с данными об учреждении, выполненную рельефным шрифтом, а также шрифтом Брайля. Информационная табличка должна находиться с правой стороны от ручки на высоте 1,3 - 1,5 м. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п.






2.4.15.				 Фото 2.17.	Высота порога входной двери 0,03 м.	К	4.3.6 ГОСТ Р 52131-2019)	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До монтажа адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур (общеежитие № 2)	есть		 Фото 2.18.	Размеры тамбура 1,2 x 2,64 м.	К, О-н		Изыскать возможность переоборудования тамбура, согласно требованиям: глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Переоборудование тамбура невозможно из-за конструктивных особенностей здания. (п. 6.1.8 СП 59.13330.2016; п. 6.6 СП 136.13330.2012)	Капитальный ремонт
2.5.1.				 Фото 2.19.	Дверь двустворчатая распашная. Ширина входного дверного проема в свету 1,3 м (ширина одной створки двери 0,7 м). Дверная ручка не выделена цветом или текстурой, контрастной относительно дверного полотна.	С-ч		Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт



2.5.2.	Тамбур (столовая)			 Фото 2.20.	Размеры тамбура 1,81 x 2,70 м.		По размерам замечаний нет	---
2.5.3.	Тамбур учебно-административный корпус			 Фото 2.21	Размеры тамбура 3.0 x 8.40 м.		По размерам замечаний нет	---
2.5.4.	Тамбур (помещение учебные классы)			 Фото 2.22	Размеры тамбура 1.48 x 2.50 м.		По размерам замечаний нет	---
	ОБЩИЕ требования к зоне				На входной группе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Все	установить знаки, указывающие на доступность объекта. (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Организационные

			 Фото 3.2.	На входе имеется рамка металлоискателя и турникет. Размеры турникета: Центральный проход – 1.2 м. Боковые – 0.55 м.	К	При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.	организационные рекомендации
			 Фото 3.3.	Стойка получения информации высота 1.10 м.	К	Предусмотреть высоту части стойки не более 0,85 м. (п. 8.1.7. СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт, организационные мероприятия
			 Фото 3.4.				

	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) учебно-административного корпуса 1 этаж		 Фото 3.5.  Фото 3.6.	Высота порога двери 0,03 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. (п.5.1.8 СП 59.13330.2020) 	Текущий ремонт
			 Фото 3.7.	Коридор: - ширина в проходах 3,0 м.; - длина 20,8 м.;		Замечаний нет	---

			 Фото 3.8.  Фото 3.9.	Высота порога двери 0,03 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. (п.5.1.8 СП 59.13330.2020) 	Текущий ремонт
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) учебно-административного корпуса 2 этаж			 Фото 3.10.  Фото 3.11.	Высота порога 0,02 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. (п.5.1.8 СП 59.13330.2020) 	Текущий ремонт





			 Фото 3.12.	Коридор: - ширина в проходах 3,0 м.; - длина 20,8 м.	Все		Замечаний нет	---
			 Фото 3.13.  Фото 3.14.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) (помещение учебные классы) 3 этаж	Высота порога двери 0,05 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. (п.5.1.8 СП 59.13330.2020) 	Текущий ремонт










				 Фото 3.15.	Коридор: - ширина в проходах 3,0 м.; - длина 20,8 м.	Все			
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) (помещение учебных классов) 4 этаж		 Фото 3.16.  Фото 3.17.	Высота порога двери 0,03 м.	К, О-п, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. (п.5.1.8 СП 59.13330.2020) 	Замечаний нет	---	Текущий ремонт




			 Фото 3.18.	Отсутствуют места отдыха для МГН и их обозначения.	все	предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках(1 этаж), везде, где ожидают посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия
			 Фото 3.19.	Высота порога 0,13	К	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. (п. 5.1.8 СП 59.13330.2020) 	Текущий ремонт
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) общежитие № 2 2 этаж		 Фото 3.20.	Отсутствуют места отдыха для МГН и их обозначения.	Все	Предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках(1 этаж), везде, где ожидают посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия


3.2.	Лестница (внутри здания) Центральный вход общежи- тие № 2	есть	 Фото 3.21.	Лестница подъем в коридор первого эта- жа размеры: Ступени: - высота 0,15 м.; - ширина 0,3 м.; - поручни 1,03 м.;	К, О-н	Поручни лестницы согласно требовани- ям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непре- рывным по всей ее высоте. Завершаю- щие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (6.2.11 СП 59.13330.2020)  Оптимальным вариантом для охвата ру- кой являются поручни округлого сече- ния диаметром от 0,03 до 0,05 м. Рас- стояние в свету между поручнем и сте- ной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не ме- нее 0,06 м для стен с шероховатыми по- верхностями.(6.2.12 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017)	Текущий ремонт
------	---	------	---	--	-----------	--	-------------------

				 Фото 3.22.	Отсутствует пандус (стационарный либо мобильный).	К	Изготовить стационарный пандус, либо приобрести и установить мобильный пандус для беспрепятственного прохода лиц передвигающихся на кресле-коляске согласно п. 6.2.8. СП 59.13330.2020. До адаптации организовать при помощи сотрудников сопровождение людей, передвигающихся на кресле-коляске	Текущий ремонт, организационные мероприятия
					Лестница шириной марша 3,26 м. Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней.	С-ч	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование, Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих	Текущий ремонт




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Лестница боковая № 1 (внутри здания) общежитие № 2	 Фото 3.23	Лестница на второй этаж, ступени: - высота 0,15 м.; - ширина 0,30 м.; - поручень 1,0 м.;	С-ч	Поручни лестницы согласно требованиям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (6.2.11 СП 59.13330.2020) 	Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. (6.2.12 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017)	Организационные мероприятия
		Отсутствует контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч		Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояние между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 - 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия



			 Фото 3.24.	Лестница оснащена односторонним поручнем. Поручень установлен с одной стороны.	О-н С-ч, С-п	С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц предусмотреть непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 (п.5.1.13 п. 6.2.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
Лестница боковая № 2 (внутри здания) защелките № 2			 Фото 3.25.	Ступени: - высота 0,15 м.; - ширина 0,30 м.; - поручень 1.0 м.	С-ч	Поручни лестницы согласно требованиям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (6.2.11 СП 59.13330.2020)  Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. (6.2.12 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017)	Организационные мероприятия


			Не нанесена контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч	Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояния между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 - 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
			 Фото 3.26.	О-н С-ч, С-п	Оснастить лестницу здания двухсторонними поручнями согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт
Лестница (столовая)			Ступени: - высота 0,15 м.; - ширина 0,32 м.; - марш 1,70 м.; Лестница в столовую недоступна для лиц, передвигающихся на кресле-коляске.	К	В связи с отсутствием технической возможности обустроить лестницу в столовую для лиц, передвигающихся на кресле-коляске, необходимо организовать питание лицам МГН в буфете общедоступия № 2.	Организационные мероприятия
			Отсутствуют поручни.	С-ч	Поручни лестницы согласно требованиям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы.	Организационные мероприятия


[illegible]

Лестница учебно-административного корпуса	 Фото 3.28.  Фото 3.29.	Ступени: - высота 0,20 м.; - ширина 0,32 м.; - поворотная площадка 0,98 x 2,07 м.;	С-ч	Поручни лестницы согласно требованиям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длине марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (6.2.11 СП 59.13330.2020)  Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни круглого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. (6.2.12 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017)	Организационные мероприятия
		Не нанесена контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч	Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояние между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 - 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия



			 Фото 3.30.	Лестница оснащена односторонним поручнем.	О-н С-ч, С-п	Рекомендуется оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длинее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручень должен быть расположен на высоте 0,9 м (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
Лестница (помещение учебные классы) 3 этаж			 Фото 3.31.	Ступени: высота 0,15 м., ширина 0.30 м. поручни 1,0 м.	С-ч	Поручни лестницы согласно требованиям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (6.2.11 СП 59.13330.2020)  Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. (6.2.12 СП 59.13330.2016,	Организационные мероприятия



					ГОСТ Р 51261-2017)	Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояния между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
			Не нанесена контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч	О-ч	Оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиной марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручень должен быть расположен на высоте 0,9 м (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
			 Фото 3.32.	Лестница оснащена односторонним поручнем.	С-ч	Поручни лестницы согласно требованиям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (6.2.11 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
	Лестница (помещение учебные классы) 4 этаж		 Фото 3.33.	Ступени: высота 0,15 м., ширина 0,30 м. поручни 1,0 м.	С-ч		



					Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. (6.2.12 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017)	Округлый поручень диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. (6.2.12 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017)	Организационные мероприятия
				Не нанесена контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч	Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояние между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
				Лестница оснащена односторонним поручнем.	О-н, С-ч, С-п	Оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручень должен быть расположен на высоте 0,9 м (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		 Фото 3.34.			
3.4	Лифт пассажирский	нет					

3.5.	Дверь	есть	Фото 3.35. Фото 3.36.	Рядом с дверьми со стороны ручки отсутствуют тактильные таблички о назначении помещения для людей с нарушением зрения	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).		Организационные мероприятия
------	-------	------	---	--	-------------	--	--	-----------------------------

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) общезащитные № 2 выход № 1	есть	 Фото 3.37.	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	С-ч	Дверные ручки в здании не выделены цветом или текстурой, контрастной относительно дверного полотна.	Обеспечить контрастность ручек всех дверей в здании по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). 	Организационные мероприятия
				Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. План эвакуации следует размещать на высоте 1,5 - 1,6 м от уровня пола. (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020)	Все	С-ч	Дверные ручки в здании не выделены цветом или текстурой, контрастной относительно дверного полотна.	Обеспечить контрастность ручек всех дверей в здании по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). 	Организационные мероприятия

3.6. 1			 фото 3.38.	В здании отсутствуют знаки и указатели доступных путей эвакуации для людей с инвалидностью.	Все	Установить знаки и указатели на пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. (п.6.5.1, СП 59.13330.2020). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в школе (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия
3.6. 2			 Фото 3.39.	По пути к эвакуационному выходу имеется лестница состоящая из пяти ступеней: - высота 0,15 м.; - ширина 0,28 м.,	Все	Приобрести мобильные пандусы и обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами (перекатного типа). 	Организационные мероприятия

3.6.3.			Лестница оснащена односторонним поручнем.	О-н С-ч, С-п	Оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиной марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручень должен быть расположен на высоте 0,9 м (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
3.6.4.			Отсутствует контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч	Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояния между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 - 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
3.6.5.			Дверь двустворчатая. Ширина входного дверного проема в свету 1.70 м. (одной створки 0,88 м.) порог 0,03 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт




Фото 3.40.














Фото 3.41.



3.6.6.			 Фото 3.42.	Дверь на улицу размер: 0,80 м. не соответствует размерам.	Все	Обеспечить ширину дверей не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
3.6.7.			 Фото 3.43.	Порог двери 0,03 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
3.6.8.			 Фото 3.44.	При выходе из эвакуационного выхода на улицу имеется площадка (размеры: 2,45 х 3,45 м.) и лестница (высота ступени 0,15 м., ширина 0.70 м.).	К	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например: 	Текущий ремонт


3.6.9.	 Фото 3.45.	Отсутствует контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч	Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояния между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 - 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
3.6.10.		Перед лестницами отсутствуют предупреждающие тактильные разметки.	С-п, С-ч	Нанести тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рисунка 4 мм на участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020, п. 4.1.6 ГОСТ Р 52875-2018)	Текущий ремонт







3.6. 11.				 Фото 3.46.	Дверные ручки контрастно не выделены относительно дверного полотна	С-ч	Привести в соответствие. Ручка должна быть контрастно выделена по отношению к фону дверного полотна, согласно требованиям (СП 59.13330.2020 п.6.4.1) 	Текущий ремонт
3.7.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) общежитие № 2 выход № 2			 Фото 3.47.	В здании отсутствуют знаки и указатели доступных путей эвакуации для людей с инвалидностью.	Все	Установить знаки и указатели на пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. (п.6.5.1, СП 59.13330.2020). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в школе (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия



3.7.1.		По пути к эвакуационному выходу имеется лестница состоящая из 5ти ступеней. - высота 0,15 м.; - ширина 0,28 м.,	Все	Приобрести мобильные пандусы и обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами (перекатного типа). 	Организационные мероприятия
3.7.2.		Лестница оснащена односторонним поручнем.	О-н ,С-ч, С-п	оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длинее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручень должен быть расположен на высоте 0,9 м (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
3.7.3.		Отсутствует контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч	Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояния между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия



3.7. 4.			 Фото 3.49.  Фото 3.50.	Дверь двустворчатая. Ширина входного дверного проема в свету 1,70 м. (одной створки 0,88 м.) порог 0,03 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).	порога м.	Текущий ремонт
3.7. 5.			 Фото 3.51.	Дверь на улицу размер: 0,80 м. не соответствует размерам.	все	Обеспечить ширину дверей не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)		Текущий ремонт




3.7.6.				 Фото 3.52.	Дверные ручки контрастно не выделены относительно дверного полотна	С-ч	Привести в соответствие. Ручка должна быть контрастно выделена по отношению к фону дверного полотна, согласно требованиям (СП 59.13330.2020 п.6.4.1)	Текущий ремонт
3.7.7.				 Фото 3.53.	Порог 0,03 м.	К, О-н, С-п	Обеспечить не более 0,014 м. порога (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

3.7. 8.	 фото 3.54.	При выходе из эвакуационного выхода на улицу имеется площадка и лестница (высота ступени 0,15 м.).	К	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например: 	Текущий ремонт
3.7. 9.		Отсутствует контрастная маркировка на проступи краевых ступеней.	С-ч	Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояния между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 - 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия

3.7. 10.			 Фото 3.55.	Перед лестницами отсутствуют предупреждающие тактильные разметки.	С-п, С-ч	Нанести контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рисунка 4 мм на участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020, п. 4.1.6 ГОСТ Р 52875-2018)		Текущий ремонт
3.8.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) столовая		 Фото 3.56.	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. План эвакуации следует размещать на высоте 1,5 - 1,6 м от уровня пола. (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия	

3.8. 1			 Фото 3.57.	Дверь к эвакуационному выходу размер 0,75 м. Порог 0,05 м.	все	Обеспечить ширину дверей не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами.	Текущий ремонт
3.8. 2.			 Фото 3.58.	В здании отсутствуют знаки и указатели доступных путей эвакуации для людей с инвалидностью.	все	Установить знаки и указатели на пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. (п. 6.5.1, СП 59.13330.2020). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в школе (п. 6.2.19 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия

3.8. 3.			 Фото 3.60.	Эвакуационная дверь на улицу размер: 0,90 м.		По размерам замечаний нет	---
3.8. 4.			 Фото 3.61.	Порог 0,16 м.	К, О-н	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Напри- мер: 	Текущий ремонт

			 Фото 3.62.	Эвакуационная лестница ступени высота 0,20 м., ширина 0,32 м., перила 1,0 м.	С-ч	Поручни лестницы согласно требованиям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (6.2.11 СП 59.13330.2020)  Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. (6.2.12 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017)	Организационные мероприятия
			 Фото 3.63.	Краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом.	С-ч	Привести в соответствие с требованиями. Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы (проступи) путем нанесения одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п.5.1.12 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт

[illegible]

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют места отдыха для МГН и их обозначения.	Все	На первом этаже предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидают посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020). 	Организационные мероприятия
				Отсутствует организация помощи персонала для людей с инвалидностью.	Все	Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, провести обучение персонала. Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждениях (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДУ (К, О-н, С-п, С-ч) ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)	3.1 – 3.64	Организационные мероприятия, текущий ремонт
--	---	------------	---

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения на первом этаже частично приспособлены для всех категорий МГН. Лестница, а также верхние этажи не предназначены для пользования людьми, передвигающимися на кресле-коляске. Информационные таблички с шрифтом Брайля следует заменить на соответствующие требованиям национального стандарта. Для полного приспособления путей движения на в этажах следует выделить контрастным цветом крайние ступени лестничных пролётов; установить предупредительные контрастные тактильные указатели перед лестницами. Эвакуационные выходы доступны условно для лиц передвигающихся на кресле-коляске.

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФТБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес








N		Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалидов (категория)	Содержание	Вид работы
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Медико-санитарная часть				Отсутствуют информирующие обозначения помещения.	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначения кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички	Организационные мероприятия

Фото 4.1.

					должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п. 6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	
4.2.1.	Кабинет первичного приема				Замечаний нет	
4.2.2.	Кабинет терапевт- педиатр		 Фото 4.2.  Фото 4.3. Фото 4.4.	Пороги высотой более 0,04 м	К, О-н	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 5.1.8 СП 59.13330.2020).

4.3.	Учебные кабинеты						Текущий ремонт
			 Фото 4.5.	Отсутствуют информирующие обозначения рядом с входом в учебные кабинеты.	С-П, С-Ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначения кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до край дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п. 6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	
			 Фото 4.6.	Порог высотой 0,04 м	К, О-н	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 5.1.8 СП 59.13330.2020)	
			 Фото 4.7.	Размещение учебных мест для МГН.	Все	В каждом учебном помещении на одну группу учащихся следует в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений зрения – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски	




Фото 4.8.







Фото 4.9.

равен 1,8х1,8 м.

Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах – не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места учащегося на кресле-коляске вдоль прохода не менее 1,4 м. Другие размеры, где не проезжают на кресле-коляске – между рядом столов и стеной с оконными проемами – не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов – не менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду – не менее 0,85 м. В общем случае, в классном помещении достаточно первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и нарушением слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. При замене двухместных столов на одноместные уже будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в креслах-колясках, между столами и стеной, проходы к входной двери и доске.(п.4.5 СП 138.13330.2012)



4.4.	Буфет	есть	 Фото 4.10.	Рядом с дверьми со стороны ручки отсутствуют информирующие тактильные таблички назначения помещений для людей с нарушением зрения.	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Организационные меры при
4.4.1.			 Фото 4.11.	Порог высотой 0,04 м	К, О-н	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п.5.1.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

4.4.2.						Ширина между столами 0,71 м.	К	Рекомендации: В помещении буфета (столовой зоны) расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков для обслуживания блюд в предприятиях самообслуживания должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного отбояния при проезде кресла-коляски ширину прохода следует увеличивать до 1,1 м, а в ресторане - не менее 1,2 м. В буфетах и закусовых должно быть не менее одного стола высотой 0,8-0,85 м. (п.8.4.7. СП 59.13330.2020). В обеденных залах общеобразовательных учреждений в зонах для учащихся-инвалидов стулья рекомендуется крепить стационарно. (п. 4.23, 4.24 СП 138-13330-2012)	Организационные меры при проектировании
4.4.3.						Высота прилавка 0,92 м.	К	Закрепить сотрудника для оказания помощи лицам передвигающимся на кресле-коляске. (п. 8.1.7. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт, организация мероприятий
						Фото 4.14.			







4.5.	Кабинет педагог-психолог					отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещения для людей с нарушением зрения	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Организация
4.5.1.						Высота поверхности стола 0.75м.		Рекомендуется: предусмотреть поверхность столов индивидуального пользования, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.	организация

Фото 4.16.

Фото 4.15.

4.6.	Кабинет заведующего общепитием			Дверное полотно размер 0,90 м. Табличка 1,82 м.	С-п, С-ч	Размер дверного полотна соответствует требованиям. Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м.	
4.6.1.				Фото 4.17.		Замечаний нет	
4.7.	Тренажерный зал			Фото 4.18.		Замечаний нет	
				Фото 4.19.			

4.7.1.	Гардероб в спортивном зале			 Фото 4.20.	Организовать выделение мест для лиц МГН	Все	Организовать место в гардеробе спортивного зала для лиц передвигающихся на кресле-коляске (п. 8.4.8. СП 59.13330.2020).	орга низа цион ные меро прия тия
4.7.2.				 Фото 4.21.  Фото 4.22.	В помещении спортзала имеется лестница высота 0.20 м. ширина 0.30 м.	К	Приобрести и установить мобильный пандус для беспрепятственного прохода граждан передвигающихся на кресле-коляске.	орга низа цион ные меро прия тия