

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


Н.В. Орлов
«  2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Каспийского
института морского и речного
транспорта им. ген.-адм. Ф. М.
Апраксина - филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ»


О.И. Карташова
«  2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов и других маломобильных групп населения
объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования
№ 26-07 от 5 июля 2022 г.

**Каспийский институт морского и речного транспорта
им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина –
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Здание учебно-бытового корпуса, литер «Л»**

414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3



«Без преград»
Экспертно-консультационный центр

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание учебно-бытового корпуса, литер Л**
1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 332,2 кв. м.,
1.4. Год постройки здания: **1959 г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **до 2025 г.**
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу,): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
краткое наименование: **ФГБОУ ВО «ВГУВТ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **собственность**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **обучение**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **инвалиды всех категорий**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: -
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:

Маршрутное такси - 54к, 52с, 89р, 85с, 55с, 45с, 11с, 54с, 101, 108, 5с, 117, 1р, 7с, 26с, 14с, 6с, 8с, 59р, 46с, 139, 10с, 4с, 53с, 64р, 8р, 62с, 86с, 80с, 44с, 41с, 18с, 17с, 62р, 76с, 67с, 81с, 78с, 43с, 28с, 63р, 81р, 70с, 82с;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (Остановка

«Мореходное училище»)

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 280 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером): регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств	Нет.
2.	Сменные кресла-коляски	Нет.
3.	Адаптированные лифты	Не предусмотрены конструкцией здания.
4.	Поручни	Есть.
5.	Пандусы	Есть.
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют.
7.	Раздвижные двери	Отсутствуют.
8.	Доступные входные группы	Есть. Доступная входная группа для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет.
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть, но не везде.
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха
12.	Дублирование, необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками,	Отсутствует.

	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13.	Дублирование, необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>Отсутствует.</i>
14.	Иное	---

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Нет.</i>
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Присутствует.</i>
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>Есть, разработана инструкция по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников.</i>
4	Наличие работников административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>Да. Приказом № 55/2-с от 27.05.2021 назначены работники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов и иных МГН.</i>
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	<i>Да.</i>
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>Нет.</i>
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<i>Отсутствует.</i>

8	Обеспечение допуска предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организовано. В связи с отсутствием в помещении свободного места.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует.
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован для людей с нарушением зрения
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Не предусмотрено
12	Иные	---

5. Управленческое решение (проект)

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Установить систему навигационных знаков на территории учреждения. - Обеспечить контрастность ручек входной двери (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
2	Вход (входы) в здание	- После адаптации объекта установить знаки доступности объекта. - Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы - Выделить ручку контрастно по отношению к фону полотна - Установить информационную табличку об объекте - Приобрести пререкатной пандус для беспрепятственного доступа в помещение (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери - Приобрести пререкатной пандус для беспрепятственного доступа в помещение - Выделить ручку контрастно по отношению к фону полотна - Нанести яркую контрастную маркировку в форме круга (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене

		со стороны ручки двери - В каждом учебном помещении на одну группу оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	---
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Доработать сайт учреждения, описать предоставление услуг с учётом норм доступности. - Установить указатели доступности элементов объекта (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
9	Паспорт доступности подлежит ежегодной актуализации , так как при неправильной эксплуатации, в результате износа или вандальных действий отдельные функциональные элементы объекта, обеспечивающие безбарьерную среду, могут быть утрачены или изменить свои свойства (сломана вызывная кнопка, оторваны крючки в санузлах, стерта маркировка ступеней, появились дефекты покрытия на пешеходных путях движения и пр.). Если по результатам обследования изменилась степень доступности функциональных зон, то соответствующим образом выполняется корректировка паспорта доступности путем составления дополнительного приложения.	Ежегодно с заключением дополнительного соглашения к договору оказания услуг.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5.2. Период проведения работ: **2022 -2025 гг.**

в рамках исполнения: Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда».

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**
5.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 02 июля 2022 г.
2. Акта обследования объекта: от 05 июля 2022 г.

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации (Приказ № 55/1-с от 27.05.2021):

Руководитель рабочей группы



Н.В.Постнов

Заместитель директора по АХР

Члены рабочей группы




В.М.Бутин

Специалист отдела МТО и ХР



Н.И.Горбачев

Заведующий учебным комплексом



О.М.Карташева

Заведующий общежитием



Н.В.Орлов

Председатель Астраханской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов»

В том числе: представители общественных организаций инвалидов



Л.С.Курбатова

Эксперт СДС ВОИ «Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ОСИ № 26-07 от 5 июля 2022 г.

02 июля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание учебно-бытового корпуса, литер Л**
1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 332,2 кв. м.,
1.4. Год постройки здания: **1959 г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **до 2025 г.**
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу,): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
краткое наименование: **ФГБОУ ВО «ВГУВТ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **собственность**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **обучение**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **инвалиды всех категорий**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: -
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:

Маршрутное такси - 54к, 52с, 89р, 85с, 55с, 45с, 11с, 54с, 101, 108, 5с, 117, 1р, 7с, 26с, 14с, 6с, 8с, 59р, 46с, 139, 10с, 4с, 53с, 64р, 8р, 62с, 86с, 80с, 44с, 41с, 18с, 17с, 62р, 76с, 67с, 81с, 78с, 43с, 28с, 63р, 81р, 70с, 82с;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (**Остановка «Мореходное училище»**)

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **280 м**

3.2.2. время движения (пешком): **5 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «А»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «А»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

О.И. Карташова
2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 26-07 от 5 июля 2022 г.

05 июля 2022 г.

г. Астрахань

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание учебно-бытового корпуса, литер Л**
1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 332,2 кв. м.,
1.4. Год постройки здания: **1959 г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **до 2025 г.**
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу.): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
краткое наименование: **ФГБОУ ВО «ВГУВТ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **собственность**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **обучение**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **инвалиды всех категорий**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: -

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:

Маршрутное такси - 54к, 52с, 89р, 85с, 55с, 45с, 11с, 54с, 101, 108, 5с, 117, 1р, 7с, 26с, 14с, 6с, 8с, 59р, 46с, 139, 10с, 4с, 53с, 64р, 8р, 62с, 86с, 80с, 44с, 41с, 18с, 17с, 62р, 76с, 67с, 81с, 78с, 43с, 28с, 63р, 81р, 70с, 82с;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (**Остановка «Мореходное училище»**)

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **280 м**

3.2.2. время движения (пешком): **5 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «А»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «А»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С-п), ДП-И (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С-п, К), ДП-И (О-н, С-ч, Г-п, Г-ч, О-в, У)		2.1 - 2.2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С-п, К), ДП-И (О-н, С-ч, Г-п, Г-ч, О-в, У)		3.1 - 3.4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-в, О-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		4.1 - 4.2
5	Санитарно-гигиенические помещения	---		---
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С-п), ДЧ-И (К, О-в, С-ч, Г-п, Г- ч, У)		2.1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С-п), ДП-И (К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в., С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в., С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный объект социальной инфраструктуры доступен условно для людей с тотальными нарушениями зрения и для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Условная доступность объекта обеспечена помощью персонала учреждения в передвижении маломобильных граждан по территории учреждения, в получении услуг. Для остальных категорий МГН объект доступен полностью или частично. Для беспрепятственного доступа в учреждение людей, передвигающихся на кресле-коляске, в учреждении имеется пандус на прилегающей территории, имеющий ненормативный уклон, не позволяющий инвалидам на кресле-коляске самостоятельно без помощи персонала учреждения попасть в здание. В учреждении присутствует обученный персонал по работе и сопровождению МГН. Требуется заменить существующий пандус на пандус с нормативным уклоном, в качестве мер адаптации рекомендуется установить кнопку вызова персонала непосредственно перед маршем пандуса.

Для людей с полной потерей зрения и для людей, передвигающихся на кресле-коляске, входная группа доступна условно, при оказании помощи со стороны персонала учреждения. Для остальных категорий данная структурно-функциональная зона доступна частично или полностью. Для остальных категорий МГН структурно-функциональная зона доступна полностью или частично. Для приспособления зоны под нужды МГН требуется установить информационную

табличку об учреждении, выделить ручки и устранить перепады высот. На входной группе присутствуют перепады высот, следует заменить их плавным съездом. Пути передвижения по объекту для людей с тотальными нарушениями зрения и для людей, передвигающихся на кресле-коляске, доступны условно при оказании помощи со стороны сотрудников учреждения. На путях движения присутствуют препятствия, не позволяющие самостоятельно передвигаться данным категориям. Для остальных категорий МГН структурно-функциональная зона доступна частично или полностью.

Пути движения условно для людей с тотальной потерей зрения и для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Для остальных категорий МГН структурно-функциональная зона доступна полностью или частично. Для приспособления зоны под нужды МГН рекомендуется разместить информационные таблички о назначении помещений, нанести контрастную маркировку в форме круга, устранить перепады высот, приобрести перекатной пандус.

Зоны целевого назначения доступны условно для людей, передвигающихся на кресле-коляске, и для людей с тотальными нарушениями зрения; доступны частично для остальных категорий МГН. Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды МГН необходимо переоборудовать пути движения, ведущие к зоне целевого назначения; установить информационные таблички о назначении кабинетов, предусмотреть места для размещения людей с инвалидностью во всех зонах целевого назначения.

Санитарно-гигиенические помещения в данном корпусе отсутствуют.

Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Установить систему навигационных знаков на территории учреждения. - Обеспечить контрастность ручек входной двери (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
2	Вход (входы) в здание	- После адаптации объекта установить знаки доступности объекта. - Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы - Выделить ручку контрастно по отношению к фону полотна двери - Установить информационную табличку об объекте - Приобрести перекатной пандус для беспрепятственного доступа в помещение (Срок исполнения 2022-2025 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери - Выделить ручку контрастно по отношению к фону полотна двери - Нанести яркую контрастную маркировку в

		форме круга на прозрачную поверхность дверей (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери - В каждом учебном помещении на одну группу оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	---
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Доработать сайт учреждения, описать предоставление услуг с учётом норм доступности. - Установить указатели доступности элементов объекта (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
9	Паспорт доступности подлежит ежегодной актуализации , так как при неправильной эксплуатации, в результате износа или вандажных действий отдельные функциональные элементы объекта, обеспечивающие безбарьерную среду, могут быть утрачены или изменить свои свойства (сломана вызывная кнопка, оторваны крючки в санузлах, стерта маркировка ступеней, появились дефекты покрытия на пешеходных путях движения и пр.). Если по результатам обследования изменилась степень доступности функциональных зон, то соответствующим образом выполняется корректировка паспорта доступности путем составления дополнительного приложения.	Ежегодно с заключением дополнительного соглашения к договору оказания услуг.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2022 -2025 гг.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.2. техническая экспертиза;

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: **Астраханская**

региональная организация ВОИ;

4.4.5. составление сметных локальных расчетов;

4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	4 л.
2. Входа (входов) в здание	на	5 л.
3. Путей движения в здании	на	6 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	7 л.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 14 шт

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации (Приказ № 55/1-с от 27.05.2021):

Руководитель рабочей
группы



Н.В.Постнов


Заместитель директора по
АХР

Члены рабочей группы




В.М.Бутин

Специалист отдела МТО и
ХР



Н.И.Горбачев

Заведующий учебным
комплексом



О.М.Карташева

Заведующий общежитием



Н.В.Орлов

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»




Л.С.Курбатова





Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех».
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»

В том числе:
представители
общественных организаций
инвалидов

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Здание учебно-бытового корпуса, литер Л
414000, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3.**
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не		Значимо для инвалидов (категория)	Содержание Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		Дверь двустворчатая распашная. Ширина входного дверного проема в свету 1,78 м (ширина одной створки двери 0,85 м).	Г-п, Г-ч, С-п, С-ч, К	Замечаний нет.
				На входе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Все	Рекомендуется установить знак, указывающий на доступность объекта.   
				 Фото 1.1		Организационные мероприятия

1.3	Лестница (наружная)	есть	 Фото 1.3	Перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С-п	Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (в данном случае лестнице и входу.) следует обеспечить устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Тактильно-контрастный указатель должен располагаться на расстоянии 0,6 м перед препятствием. (п. 5.1.10 СП 59.1330.2020) Вариант 1  Вариант 2 	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	 Фото 1.4	Пандус: ширина 1,0 м. Ограждения двухсторонними двухуровневыми поручнями на высоте: 1,0 м и 0,5 м. Уклон наружного пандуса не соответствует нормативным значениям. Угол наклона 209 %.	К	Обеспечить угол наклона пандуса от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) включительно. (п. 5.1.14 СП 59.1330.2020).	Капитальный ремонт.

1.5	Автостоянка и парковка	нет							Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют элементы информации об объекте.	Все	Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.		Организационные мероприятия
					Отсутствуют знаки доступности учреждения.	Все	Рекомендуется установить знаки доступности всех нозологий, согласно требованиям. (п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019)		Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К, С-п), ДП-И (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		1.1-1.4	Организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: прилегающая территория доступна условно для людей, передвигающихся на кресле-коляске, и для людей с totalными нарушениями зрения. Условная доступность обозначена помощью персонала учреждения. Структурно-функциональная зона доступна частично для людей с нарушениями зрения. Условная доступность обозначена помощью персонала учреждения. Для остальных категорий МГН прилегающая территория доступна полностью. Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды МГН необходимо установить элементы информации об объекте.

I. Результаты обследования:
2. Входа в здание

Здание учебно-бытового корпуса, литер Л
414000, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес




N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2	Пандус (наружный)	нет					
2.3	Входная площадка	нет					
2.4	Двери (входные)	есть		 Входные двери двустворчатые распашные. Ширина дверного проема в свету 1,34 м (ширина одной створки двери 0,82 м).	С-ч, О-н, О-в	Замечаний нет.	---

Фото 2.1


			Ручка не выделена контрастно по отношению к дверному полотну.	С-ч	Выделить ручку контрастно по отношению к фону полотна, согласно требованиям  (п. 6.4.3 СП 59.13330.2020; п. 6.4.1 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
			Отсутствуют знаки, указывающие на доступность объекта.	К, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч	После адаптации объекта установить знаки доступности объекта (входа) для людей с инвалидностью.  (п. 5.5.1, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019) Средства отображения информации знаковые для инвалидов) Высота расположения нижнего края рельефных тактильно-визуальных указателей и тактильно-визуальных табличек должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности пола. Плоскостные визуальные знаки доступности объекта для инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по слуху рекомендуются размещать на одном уровне с	Организационные мероприятия


					Отсутствует информационная табличка об учреждении.	Все	рельефными тактильно-визуальными знаками	Организационные мероприятия
					Высота порога в дверном проеме-0,2 м	С-ч, С-п, О-н	Установить информационную табличку об объекте. Информационная табличка должна находиться с правой стороны от ручки на высоте 1,3 - 1,5 м. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п. 5.1.1 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
					 Фото 2.2		Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур ОБЩИЕ требования к зоне	нет			На входной группе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Все	После адаптации структурно-функциональной зоны установить знаки, указывающие на доступность объекта. (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Организационные мероприятия
					Ручки не выделены контрастно по отношению к дверному полотну.	С-ч	Выделить ручки контрастно по отношению к фону полотна, согласно требованиям	Организационные мероприятия



I. Результаты обследования:



3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Здание учебно-бытового корпуса, литер Л»
414000, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет					
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский	нет					
3.5	Дверь	есть		 Фото 3.1	Дверь в аудиторию двустворчатая, распашная. Ширина дверного проема в свету 1,28 м (ширина одной створки двери 0,8 м).	К, С-ч, О-н, О-в	Замечаний нет.

			Отсутствует информационная табличка о назначении помещения.	Все	Разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. 	Организац ионные мероприят ия
			Высота порога дверного проема в аудиторию-0,16 м  Фото 3.1.2	К, О-н	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пантусами.  (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 Фото 3.2	Ширина дверного проема тамбура эвакуационного выхода-1,28 м (ширина одной створки двери 0,78м).	С-ч, О-н, О-в	Замечаний нет.	---
				Отсутствует контрастная маркировка в форме круга	С-ч	Нанести яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположить контрастную маркировку на уровне : 1,3-1,4м. Можно использовать символику учреждения. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. (п.6.1.5. СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия.
			 Фото 3.3	Размер тамбура-1.08 м x2.04 м	Все	Замечаний нет.	

				Дверь двустворчатая, распашная. Ширина дверного проема в свету 1,22 м (ширина одной створки двери 0,8 м).	К, О-н	Замечаний нет.	---
			Фото 3.4	Высота порога двери эвакуационного выхода-0,14 м	К, О-н	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м. До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами.  (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
			Фото 3.5	Ручка не выделена контрастно по отношению к дверному полотну.	С-ч	Выделить ручку контрастно по отношению к фону полотна, согласно требованиям  (п. 6.4.3 СП 59.13330.2020; п.	Организационные мероприятия

						6.4.1 СП 59.13330.2020)		Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует контрастная маркировка в форме круга	С-ч	Нанести яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположить контрастную маркировку на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м. Можно использовать символику учреждения. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. (п.6.1.5. СП 59.13330.2020)		Организационные мероприятия
				Отсутствует информационная табличка о назначении помещения.	Все	Разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема.		Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДУ (С-п, К), ДП-И (О-н, С-ч, Г-п, Г-ч, О-в, У)		3.1 – 3.4	Организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 25-07 от 5 июля 2022 г.


I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Здание судоремонтной и дизельной лаборатории, литер К
414000, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	N на плане		Содержание	Виды работ		
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.1.1	Учебная аудитория	есть		 Фото 4.1	Отсутствуют учебные места для МГН. Высота столов в кабинете судовых энергетических установок -0,8м	К,О-н,О-в,С-ч, Г-ч	В каждом учебном помещении на одну группу оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен 1,8х1,8 м. Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах – не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у	Организационные мероприятия








Фото 4.1

						места учащегося на кресле-коляске вдоль прохода не менее 1,4 м. Другие размеры, где не проезжают на кресле-коляске – между рядом столов и стеной с оконными проемами – не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов – не менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду – не менее 0,85 м. В общем случае, в классном помещении достаточно первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и нарушением слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. При замене двухместных столов на одноместные уже будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в креслах-колясках, между столами и стеной, проходы к
--	--	--	--	--	--	---

			 Фото 4.3	Ширина двери в 208к кабинет -0,75м	С-ч, О-н, О-в	Обеспечить ширину дверей не менее 0,9 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт.
			 Фото 4.4	Отсутствуют учебные места для МГН. Высота столов в кабинете 208к-0,78м Расстояние между столами-1,15м	С-ч,О-н	В каждом учебном помещении на одну группу оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. (п.4.5 СП 138.13330.2012)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
			 Фото 4.5	Высота ступени-0,2м		Обеспечить высоту ступени более 0,014м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	

				Ширина двери в 209к кабинет-0,8	 Фото 4.6						
				Высота столов в кабинете 209к-0,82м Расстояние между столами-1,06м	 Фото 4.7						
				Ширина двери в аудиторию на 2 этаже в присторое- 0,8	 Фото 4.8						
			---	Ширина двери в 209к кабинет-0,8					---	Замечаний нет.	
			К,С-ч,С-п,О-н	Высота столов в кабинете 209к-0,82м Расстояние между столами-1,06м					К,С-ч,С-п,О-н	В каждом учебном помещении на одну группу оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. (п.4.5 СП 138.13330.2012)	Организационные мероприятия
			С-ч, О-н, О-в	Ширина двери в аудиторию на 2 этаже в присторое- 0,8					С-ч, О-н, О-в	Замечаний нет.	

				Отсутствует контрастная маркировка в форме круга	С-ч	Нанести яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположить контрастную маркировку на двух уровнях :0,9-1,0м и 1,3-1,4м Можно использовать символику учреждения. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. (п.6.1.5. СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия.
				Аудитория на 2 этаже.	С-ч, О-н, О-в	Оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. (п.4.5 СП 138.13330.2012	Организационные мероприятия
				 Фото 4.9			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует информационная табличка о назначении помещения.	Все	Разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Организационные мероприятия

				Ручка не выделена контрастно по отношению к дверному полотну.	С-ч	Выделить ручку контрастно по отношению к фону полотна, согласно требованиям	Организационные мероприятия
						 (п. 6.4.3 СП 59.13330.2020; п. 6.4.1 СП 59.13330.2020)	
				Отсутствуют учебные места для МГН	Все	В каждом учебном помещении на одну группу оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения.	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-в, О-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 4.1 – 4.9	Текущий ремонт, организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, и для людей с тотальными нарушениями зрения; доступны частично для остальных категорий МГН. Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды МГН необходимо: разместить информационные таблички о назначении кабинетов, устранить перепады высот.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Здание судоремонтной и дизельной лаборатории, литер К
414000, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.1	Санузел	есть		 Фото 5.1	Ширина двери в санузел-0,64 м	К	Обеспечить ширину дверей не менее 0,9 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	---
					Отсутствует информационная табличка о назначении помещения	К, О-н	Разместить информационную табличку для обозначения санузла на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. (п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р	Организационные мероприятия

[illegible]

					категориями инвалидов рекомендовано установить сушку на высоте 1,1 м. от уровня пола, в зоне доступной для инвалида - колясочника. п. 6.3.1, 6.4.2СП 59.13330.2020	мероприятия
			Санузел не оборудован крючками для костылей и крючками для одежды.	Все	Расположить в туалетах крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п.7.1/2, 7.3/5 СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены (п.6.4.1 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
			Высота унитаза-0,4 м Расстояние от стены до унитаза-0,97м Отсутствуют опорные поручни.	К, О-н, О-в	Установить опорные поручни вокруг унитаза согласно СП. требованиям	Текущий ремонт
			 Фото 5.3			

								где установлены раковины умывальников, предусмотрены поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками. (п. 6.3.3; 8.13 СП 59.13330.2020; п. 5.2.8.2 - 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017)	
					Отсутствует кран рычажного типа	О-в, К		Установить кран с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п.6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С-п) ДЧ-И, О-в) ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-п, С-ч)		№5.1-5.4	Организационные мероприятия, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для людей, передвигающихся на кресле-коляске и для людей с тотальными нарушениями зрения при помощи персонала; доступны частично для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в области верхних конечностей. Доступны полностью избирательно для других МГН. Для полного приспособления санузла рекомендуется установить опорные поручни, разместить информационную табличку обозначающую назначение помещения.


Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 25-07 от 5 июля 2022 г.

I. Результаты обследования:


6. Системы информации на объекте

Здание судоремонтной и дизельной лаборатории, литер К
414000, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.1.1	Двери (входные)	есть		 Фото 2.1	На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность объекта.	К, Г, С	После адаптации объекта рекомендуется установить знак, указывающий на доступность объекта    (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Организац ионные мероприят ия
					Отсутствует информационная табличка об учреждении.	Все	Установить информационную табличку об объекте. Информационная табличка должна находиться с правой стороны от ручки на высоте 1,3 - 1,5 м. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р	Организац ионные мероприят ия

6.1.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует знак «Выход для инвалидов в кресле - коляске»	К	52131-2019; п. 5.1.1 СП 59.13330.2020)	Знак «Выход для инвалидов на кресле-коляске» применяется, если не все выходы на объекте доступны для инвалидов. Размещается над дверями доступных выходов таким образом, чтобы знак был виден как при открытых, так и при закрытых дверях, на путях движения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к доступному выходу. (п. 6.2.1.12 ГОСТ Р 51671-2020) Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждении. (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия
					Отсутствует знак «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там»)	К		Знаки «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь») и «Эвакуационные пути	Организационные мероприятия

								для инвалидов» («Выход там») применяются, если не выходы для эвакуации на объекте доступны для инвалидов. Размещаются у дверей (или на дверях эвакуационных выходов). На путях движения применяются вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. Диапазон размещения — от 1,7 до 2,2 м (п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 51671-2020)				Организационные мероприятия	
6.2	Акустические средства	нет											Разместить информационные таблички, указывающие назначение кабинета для идентификации на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим
6.3	Тактильные средства	нет											
6.3.1	Двери (вход на территорию)	есть											
6.3.2	Пути движения	есть			Отсутствует информирующее обозначение рядом с дверью, со стороны ручки.	С-ч							Разместить информационные таблички, указывающие назначение кабинета для идентификации на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим

							способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). 	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне					Отсутствуют указатели доступности элементов объекта	Все	Установить указатели направления движения к ближайшему доступному элементу: - возле недоступных входов в здание; - возле недоступных санитарно- бытовых помещений;	

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ (С-п), ДЧ-И (К, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 2.1	Организационные мероприятия, текущий ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-п, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-п, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для всех категорий инвалидов системы информации и сигнализации доступны частично.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". (Зарегистрирован 08.12.2015 № 40000)
12. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
13. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
14. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
15. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols
18. СП 252.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Правила проектирования
19. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования"



**Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)
Каспийский институт морского и речного
транспорта
им. ген.-адм. Ф.М.Апраксина-
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»**

П Р И К А З

270521. № 05/2-с

г. Астрахань

О назначении ответственных лиц
за сопровождение людей с инвалидностью
и других маломобильных групп населения

В целях повышения контроля за надлежащим обеспечением доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в учебные корпуса филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

приказываю:

1. Назначить ответственных за сопровождение людей с инвалидностью:
 - Бутина В.М. (специалист отдела МТО и ХР);
 - Потепалова А.А. (начальник отдела маркетинга и рг рекламы).
2. Назначить ответственных за техническое состояние вспомогательных средств для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения:
 - Глазкову И.А. (здание общежития №2, спортивного корпуса, учебного корпуса №2, здания учебных мастерских, столовой, учебно-административного корпуса по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 3);
 - Горбачева Н.И. (здание учебного корпуса с пристройкой, судоремонтной и дизельной лабораторий, здания гаража, туалета, тира, здание учебно-бытового корпуса по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 3);
 - Карташеву О.М. (здание общежития №1, спортзал по адресу: ул. Наб. Приволжского затона, 14/1);
 - Барееву Р.Х. (здание учебного корпуса по адресу: ул. Никольская, 6, здание столовой по адресу: ул.Ульяновых, 2);
 - Артемьева А.В. (здание учебного корпуса по адресу: ул.Костина, 2);
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по АХР (Постнова Н.В.).

Директор

О.И. Карташова



Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)
Каспийский институт морского и речного
транспорта
им. ген.-адм. Ф.М.Апраксина-
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

П Р И К А З

272526 № 65/1-с

г. Астрахань

О назначении ответственных по
обеспечению доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями

В целях повышения контроля за надлежащим обеспечением доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в учебные корпуса филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

приказываю:

1. Создать комиссию по обследованию и паспортизации:

- Орлова Н.В. (Председатель АРО ООО ВОИ);
- Бутина В.М. (специалист отдела МТО и ХР);
- Глазкову И.А. (здание общежития №2, спортивного корпуса, учебного корпуса №2, здания учебных мастерских, столовой, учебно-административного корпуса по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 3);
- Горбачева Н.И. (здание учебного корпуса с пристройкой, судоремонтной и дизельной лабораторий, здания гаража, туалета, тира, здание учебно-бытового корпуса по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 3);
- Карташеву О.М. (здание общежития №1, спортзал по адресу: ул. Наб. Приволжского затона, 14/1);
- Барееву Р.Х. (здание учебного корпуса по адресу: ул. Никольская, 6, здание столовой по адресу: ул.Ульяновых, 2);
- Артемьева А.В. (здание учебного корпуса по адресу: ул.Костина, 2);

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по АХР (Постнова Н.В.).

Директор

О.И. Карташова

Смирнов С.А.

Результаты фотофиксации

1. 2. Территория и вход в здание



Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.4



Фото 2.1



Фото 2.2

3. Пути движения внутри здания



Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4



ФОТО 3.1.2



ФОТО 3.5

4. Зоны целевого назначения объекта



Фото 4.1




Фото 4.2