

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель АРО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»


Н.В. Орлов

« » 2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
Филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»


О.И. Карташова

«15» 04 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

**Каспийский институт морского и речного транспорта
им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»**

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, дом 3.

№ 29-07 от 15 июля 2021 г.



**г. Астрахань
2021г.**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание учебного корпуса с пристройкой, литер А**
- 1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, **4 этажа, 5124.6 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1962 г.**;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2021 г.**, капитального - **2021-2024 гг.**;
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч): **инвалиды всех категорий.**
- 2.6. Вместимость, пропускная способность : _____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:
Маршрутное такси - 54к, 52с, 89р, 85с, 55с, 45с, 11с, 54с, 101, 108, 5с, 117, 1р, 7с, 26с,

14с, 6с, 8с, 59р, 46с, 139, 10с, 4с, 53с, 64р, 8р, 62с, 86с, 80с, 44с, 41с, 18с, 17с, 62р, 76с, 67с, 81с, 78с, 43с, 28с, 63р, 81р, 70с, 82с;

Троллейбус - №1, №2.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

(«**Мореходное училище**»);

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **280 м**;

3.2.2. время движения (пешком): **5 мин**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **да**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «А»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «А»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «ДУ»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: А - универсальная доступность, доступны все зоны и помещения объекта; Б - для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения; ДУ - условная доступность: объект доступен при помощи сотрудника объекта, или услуги можно получить на дому либо дистанционно; ВНД - доступности нет по причине ее неорганизованности (либо доступность временно отсутствует).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	прилегающая к зданию	+	+	+	-	+	+	+	+
2	Вход (входы) в здание	+	+	+	-	+	+	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	+/-	+	+	-	+	+	+	+
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+/-	+	+	-	+	-	+	+
5	Санитарно-гигиенические помещения	+	+	+	-	+	+	+	+
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-	+	+	-	+	-	+	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+	+	+	-	+	+	+	+

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		-
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С-п), ДЧ-И (К, С-ч), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-н, О-в)		№ 2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С-п), ДП-И (Г-п, Г-ч, У), ДЧ-И (С-ч, О-н, О-в)		№ 3.1-3.19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 4.1 – 4.10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 5.1-5.11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-п, Г-ч)		№ 6.1-6.3

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-п, Г-ч) ДП-И (У)	№ 1.1- 1.3
---	--	--	---------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта. Полная доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения сотрудников ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а также на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а также выполнения следующих мероприятий:

Вход (входы) в здание:

- установка наружных вызывных устройств или средств связи с персоналом на входной группе;
- обозначить прозрачные полотна дверей яркой контрастной маркировкой.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

- установка тактильных указателей номера этажа на поручнях;
- установка тактильной мнемосхемы для ориентирования людей с нарушением зрения;
- выделить контрастным цветом краевые ступени (желтым или черным цветом).

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов.
- предусмотреть индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости переводчиков жестового языка;
- для возможности участия в программах инвалидов на креслах-колясках необходимо

продумать установку подъемного устройства для подъема на сцену;

- лестницу, ведущие на сцену, необходимо оборудовать с одной стороны двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м.

Санитарно-гигиенические помещения:

- устранить порог в дверном проеме в доступном санузле на первом этаже,
- установить крючки для одежды и держатели для костылей.

Система информации и связи (на всех зонах):

- установить символы доступности во всех доступных для МНГ помещениях;
- установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (недоступные входы в здание, недоступные общественные уборные, выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов);
- установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их

движения;

- предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130);

Кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки;

- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» и предоставляемых им услуг на 2021-2025 гг.

4. Управленческие решения.

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные функциональные зоны структурно-объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	- Установить информационную тактильную схему навигации для людей с нарушением зрения (мнемосхему). - Установить знак, указывающий на доступность объекта. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички указывающие назначение помещений. - Обозначить эвакуационные выходы для людей, передвигающихся на кресле-коляске знаками согласно действующего ГОСТа. - Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и санузелу. - Нанести контрастную маркировку ка проступь краевых

		ступеней. - Предусмотреть и обозначить зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг. - Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука. - Приобрести индукционную Систему. - Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала (организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР) (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Разместить информацию о туалете со стороны дверей ручки с дублированием рельефными знаками. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи в туалетах на 2,3 и 4 этажах . (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные

		мероприятия, индивидуальные решения с ТСП.
--	--	--

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

*Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

4.2. Период проведения работ:: **2021 -2025 гг**

в рамках исполнения : **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 15 июля 2021 г.
2. Акта обследования объекта: от 13 июля 2021 г.

Состав комиссии по обследованию и паспортизации (Приказ № 55/1-с от 27.05.21)


Руководитель рабочей группы



Н.В.Постнов

Заместитель директора по АХИ

Члены рабочей группы



В.М.Бутин


Специалист отдела МТО и ХР



Н.И.Горбачев

Специалист

В том числе:
представители
общественных организаций
инвалидов



Н.В.Орлов

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»



Л.С.Курбатова

Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 29-07 от 15 июля 2021 г.

15 июля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание учебного корпуса с пристройкой, литер А**
- 1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, **4 этажа, 5124.6 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1962 г.**;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2021 г.**, капитального - **2021-2024 гг.**;
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч);* **инвалиды всех категорий.**
- 2.6. Вместимость, пропускная способность : _____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:

Маршрутное такси - 54к, 52с, 89р, 85с, 55с, 45с, 11с, 54с, 101, 108, 5с, 117, 1р, 7с, 26с, 14с, 6с, 8с, 59р, 46с, 139, 10с, 4с, 53с, 64р, 8р, 62с, 86с, 80с, 44с, 41с, 18с, 17с, 62р, 76с, 67с, 81с, 78с, 43с, 28с, 63р, 81р, 70с, 82с;

Троллейбус - №1, №2.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(«Мореходное училище»);

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **280 м**;

3.2.2. время движения (пешком): **5 мин**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **да**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «А»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «А»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
Филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

О.И. Карташова

2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 29-07 от 15 июля 2021 г

г. Астрахань

13 июля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание учебного корпуса с пристройкой, литер А**
- 1.2. Адрес объекта: **414024 г. Астрахань, Советский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, **4 этажа, 5124.6 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1962 г.**;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2021 г.**,
капитального - **2021-2024 гг.**;
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного
транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): **федеральная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский
государственный университет водного транспорта»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская
область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч): **инвалиды всех категорий.**
- 2.6. Вместимость, пропускная способность : _____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:
Маршрутное такси - 54к, 52с, 89р, 85с, 55с, 45с, 11с, 54с, 101, 108, 5с, 117, 1р, 7с, 26с, 14с, 6с, 8с, 59р, 46с, 139, 10с, 4с, 53с, 64р, 8р, 62с, 86с, 80с, 44с, 41с, 18с, 17с, 62р, 76с, 67с, 81с, 78с, 43с, 28с, 63р, 81р, 70с, 82с;
Троллейбус - №1, №2.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(«**Мореходное училище**»);
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **280 м;**
- 3.2.2. время движения (пешком): **5 мин;**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да;**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **да;**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет;**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да;**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да;**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «А»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «А»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»

6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «ДУ»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		-
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С-п), ДЧ-И (К, С-ч), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-н, О-в)		№ 2.1- 2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С-п), ДП-И (Г-п, Г-ч, У), ДЧ-И (С-ч, О-н, О-в)		№ 3.1- 3.19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 4.1 – 4.10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 5.1- 5.11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-п, Г-ч)		№ 6.1- 6.3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-п, Г-ч) ДП-И (У)		№ 1.1- 1.3

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется

принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. Данный объект социальной инфраструктуры доступен для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения условно. Сопровождение осуществляется с помощью работников (помощников по уходу) учреждения или законных представителей. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также обозначить назначение кабинетов и организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <u><*></u>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	- Установить информационную тактильную схему навигации для людей с нарушением зрения (мнемосхему). - Установить знак, указывающий на доступность объекта. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички указывающие назначение помещений. - Обозначить эвакуационные выходы для людей, передвигающихся на кресле-коляске знаками согласно действующего ГОСТа. - Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и санузелу. - Нанести контрастную маркировку ка проступь краевых ступеней. - Предусмотреть и обозначить зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидают посетители. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг. - Организовать размещение инвалидов с

		нарушениями слуха рядом с источником звука. - Приобрести индукционную Систему. - Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала (организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР) (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Разместить информацию о туалете со стороны дверей ручки с дублированием рельефными знаками. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи в туалетах на 2,3 и 4 этажах . (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021 -2025 гг.

в рамках исполнения : **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №**

1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.2. техническая экспертиза;

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: Астраханская областная организация ВОИ;

4.4.5. составление сметных локальных расчетов;

4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация должна быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	3 л.
2. Входа (входов) в здание	на	6 л.
3. Путей движения в здании	на	11 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	10 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	7 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	6 л.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 49 шт.

Состав комиссии по обследованию и паспортизации (Приказ № 55/1-с от 27.05.21):

Руководитель рабочей
группы



Н.В.Постнов

Заместитель директора по АХР

Члены рабочей группы




В.М.Бутин

Специалист отдела МТО и ХР



Н.И.Горбачев

Специалист



Н.В.Орлов

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

В том числе:
представители
общественных организаций
инвалидов



Л.С.Курбатова

Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»





I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1.1	Вход (входы) на территорию	нет					
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет					
1.3	Лестница (наружная)	есть		Перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С-п	Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (в данном случае лестнице и входу.) следует обеспечить устройством тактильно- контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры	Текущий ремонт

Фото 1.0

							поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Тактильно-контрастный указатель должен располагаться на расстоянии 0,6 м перед препятствием. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)	Вариант 1  Вариант 2 	Капитальный ремонт.	Организационные мероприятия
1.4	Пандус (наружный)	есть		Пандус: ширина 1,0 м. Ограждения двухсторонние с двухуровневыми поручнями на высоте: 1,0 м и 0,5 м. Уклон наружного пандуса не соответствует нормативным значениям. Угол наклона 209 ‰.	К			Обеспечить угол наклона пандуса от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) включительно. (п. 5.1.14 СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт.	Организационные мероприятия
1.5	Автостоянка и парковка	нет		 Фото 1.1  Фото 1.2				Рекомендуется рассмотреть вопрос об организации и обустройстве стоянки (парковки) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания учреждения для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест	Капитальный ремонт.	Организационные мероприятия

							для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, выполняемым на вертикальной стойке на высоте от 1,5 до 2,0 м. Оборудовать доступный путь движения от парковки ко входу . (п. 5.2.1. СП 59.13330.2020)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП		1.0-1.3	Организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.



<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: прилегающая территория доступна полностью для людей с инвалидностью и других МГН.


Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 29-07 от 15 июля 2021 г.
I. Результаты обследования:
2. Входа в здание

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка	нет						

2.4	Двери (входные)	есть	 Фото 2.1	Дверь двустворчатая распашная. Ширина входного дверного проема в свету 1,16 м (ширина одной створки двери 0,73 м). Дверь оборудована доводчиком. Продолжительность закрывания двери 6 с. Нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте 0,82 м от уровня пола.	Г-п, Г-ч, С-п, С-ч, К	Обеспечить ширину одной створки двери не менее 0,9 м. При двустворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	-Текущий ремонт
			 Фото 2.2	На входе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.		Рекомендуется установить знак, указывающий на доступность объекта..  (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Организационные мероприятия

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			Ручки входной двери в не контрастны по отношению к цвету полотна двери	С-ч	Рекомендовано обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). 	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	Размеры тамбура 1,6 x 2,2 м	К	Замечаний нет	---
	ОБЩИЕ требования к зоне		На входной группе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Все	Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта. (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019). 	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, С-ч), ДУ (С-п) ДП-И (Г-п, Г-ч, О-н, О-в, У)	2.1 - 2.4	Организационные мероприятия.
-----------------------	--	-----------	------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание доступен условно для людей с тотальной потерей зрения, доступен частично избирательно для людей, передвигающихся на креслах-колясках и для людей с частичным нарушением зрения. Для остальных категорий данная структурно-функциональная зона доступна полностью.


I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)



Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.

Наименование объекта, адрес



N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	 Фото 3.1	 Фото 3.2	Отсутствует специальный рельефный план помещения (тактильная мнемосхема), выполненный с применением шрифта по системе Брайля.	С-п	Рекомендовано изготовить и установить тактильную мнемосхему. Она поможет сориентироваться и спланировать маршрут движения незрячему или слабовидящему человеку. Указатели для инвалидов по зрению рекомендуются устанавливать (обустраивать) на следующих элементах путей движения: - на расстоянии 1,5-2,0 м после входа на многообъектный участок (больницы, высшие учебные	Организационные мероприятия

3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	 Фото 3.5  Фото 3.6	С-ч	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование, Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней,	Текущий ремонт
------	-----------------------------	------	---	-----	---	----------------

3.3	Пандус (внутри здания)	Есть пристенный пандус	 Фото 3.10	На первом этаже лестница обустроена пандусами в виде аппарелей. Угол наклона 1:5.	К	Обеспечить наклон пандуса не более 1:10 до адаптации, организовать при помощи сотрудников сопровождение людей, передвигающихся на кресле-коляске.	Организационные мероприятия
3.4	Лифт пассажирский	нет					

3.5.	Дверь	есть	 Фото 3.11	Рядом с дверьми со стороны ручки отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещения для людей с нарушением зрения	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). 	Текущий ремонт
------	-------	------	--	--	----------	--	----------------

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 Фото 3.17  Фото 3.18  Фото 3.19	Высота порога более 0,14 м.	К, О-н, С-п, С-ч	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. Рекомендуется эвакуационный спуск обустроить плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустроить мобильным пандусом. (п.5.1.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт до адаптации элемента применять индивидуальные решения с ТСР.
			Отсутствует маркировка остекленной поверхности дверного полотна. Нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте 0,82 м от уровня пола.	С-ч	На прозрачных полотнах дверей необходимо предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на высоте 1,3–1,4 м. Можно использовать символику учреждения. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. (п.6.1.5. СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия	

			 Фото 3.14	Дверные ручки контрастно не выделены относительно дверного полотна	С-ч	Привести в соответствие. Ручка должна быть контрастно выделена по отношению к фону дверного полотна, согласно требованиям (СП 59.13330.2020 п.6.4.1) 	Текущий ремонт
			 Фото 3.19	Лестница из двух ступеней, отсутствуют поручни.	О-н, С-п, С-ч	Рекомендуется оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длинное марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручень должен быть расположен на высоте 0,9 м (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к				Отсутствуют места отдыха для МГН и их	Все	На первом этаже предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в	Организационные

	зоне				обозначения.		том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидают посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020). 	мероприятия
					Отсутствует организация помощи персонала для людей с инвалидностью.	Все	Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, провести обучение персонала. Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждениях (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).	Организац ионные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (С-ч, О-н, О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		3.1 – 3.19	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения на первом этаже частично приспособлены для всех категорий МГН. Лестница, а также верхние этажи не предназначены для пользования людьми, передвигающимися на кресле-коляске. Информационные таблички с шрифтом Брайля следует заменить на соответствующие требованиям национальному стандарту. Для полного приспособления путей движения на в этажах следует: выделить контрастным цветом краевые ступени лестничных пролётов; установить предупредительные контрастные тактильные указатели перед лестницами.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 29-07 от 15 июля 2021 г.

I. Результаты обследования:


**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.**

Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						


4.1.1	Учебные кабинеты	 Фото 4.1	Отсутствуют информирующие обозначения рядом с входом в учебные кабинеты.	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначения кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). Обеспечить высоту порога не более 0,14 м. (п.5.1.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
			Пороги высотой более 0,14 м Размещение учебных мест для МГН.	К, О-н Все	В каждом учебном помещении на одну группу учащихся следует в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и	



						зрения. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен 1,8х1,8 м. Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах – не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места учащегося на кресле-коляске вдоль прохода не менее 1,4 м. Другие размеры, где не проезжают на кресле-коляске – между рядом столов и стеной с оконными проемами – не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов – не менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду – не менее 0,85 м. В общем случае, в классном помещении достаточно первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и нарушением слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. При замене двухместных столов на одноместные уже будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в креслах-колясках, между столами и стеной, проходы к входной двери и доске. (п.4.5 СП 138.13330.2012)
--	--	--	--	--	--	---

4.1.2	Библиотека, читальный зал			Фото 4.2 Фото 4.3		Все	В читальном зале библиотеки следует предусматривать обособленные, но рядом с проходом, зоны для размещения специальных мест: для учащихся-инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках и использующих иные индивидуальные средства реабилитации при ходьбе и отдельно – для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение, а также дополнительное место для чтения и предусматривать возможность размещения тифлотехнических средств. В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся на кресле-коляске и отдельно
-------	---------------------------	--	--	--	--	-----	--

					– для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру. Места в читальном зале для учащихся-инвалидов рекомендуются предусматривать в виде индивидуальных полукабин, изолированных барьерами. Размеры зоны рабочего места на одного ребенка-инвалида на кресле-коляске составляют не менее 1,8х0,9 м. Проход между рабочими столами для свободного проезда и подъезда к столу должен быть не менее 0,9 м, т.е. размеры рабочей зоны вместе с проходом – 1,8х1,8 м. Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе в общеобразовательных учреждениях рекомендуется устраивать высотой не более 0,7 м. Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по возможности, располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) учащегося-инвалида на кресле-коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,2 м. СП 138-133302021 Часть стойки для выдачи книг в абонементе следует предусматривать высотой 0,85 м. Ширина рабочего фронта стойки должна быть не менее 1,0 м. (п. 8.1.7. СП 59.13330.2020)
--	--	--	--	--	--

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Фото 4.4 	В зале не предусмотрены места для людей, передвигающихся на кресле-коляске.	Все	Места для учащихся-инвалидов с поражением ОДА следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам, и в одном уровне с входом в актовый зал. Для людей с инвалидностью, передвигающихся в инвалидных креслах-колясках, места в актовых залах следует предусматривать в первом ряду перед сценой (подиумом и т.п.), если имеется доступный вертикальный угол зрения с этих мест. Следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест. Также должен быть обеспечен доступ для инвалидов на креслах-колясках на эстраду, сцену. Часть обычных кресел в зале рекомендуется предусмотреть возможность установки при необходимости фиксирующих и опорных приспособлений. (п.8.2.3 СП 59.13330.2020) Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.	Текущий ремонт
4.2.1	Актовый зал		Фото 4.5  Фото 4.6				

				Лестница на сцену не оборудована поручнями. Высота сцены 0,8 м	О-н	Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы должны иметь ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7 м и 0,9 м от уровня пола, наиболее целесообразно применение лестнично-подъемника.(СП 138-13330-2021)	Текущий ремонт
			Фото 4.7 	Отсутствуют места/зона, оборудованные системой усиления слышимости.	С-ч	Оборудовать 5% мест системой усиления слышимости и обозначить международным знаком доступности для людей с нарушением слуха. 	Организованные мероприятия

4.2.3. Буфет	есть	 Фото 4.8	Рядом с дверьми со стороны ручки отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещения для людей с нарушением зрения	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). 	Текущий ремонт
		 Фото 4.9				
		 Фото 4.10		К, О-н	Обеспечить ширину дверного проема	Капитальный

				Ширина дверного проема в свету 0,84 м.		0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2016). В помещении буфета (столовой зоны) расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях самообслуживания должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода следует увеличивать до 1,1 м, а в ресторане - не менее 1,2 м. В буфетах и закусочных должно быть не менее одного стола высотой 0,8-0,85 м. (п.8.4.7. СП 59.13330.2020) В обеденных залах общеобразовательных учреждений в зонах для учащихся-инвалидов стулья рекомендуются крепить стационарно. (п. 4.23, 4.24 СП 138-13330-2012)	ый ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Обеспечение беспрепятственного доступа к услугам для людей с инвалидностью.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 4.1 – 4.10	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения не доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, условно доступны для людей с нарушением зрения, для остальных категорий зоны целевого назначения доступны частично.

И. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес




N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Отсутствует информирующее обозначение рядом с дверью, со стороны ручки.	Все	Разместить информационную табличку для обозначения санузла на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на	Организационные мероприятия
							

Фото 5.1

			 Фото 5.2	Порог 0,06 м	К, С-п, О-н	расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например: 	Индивидуальное решение с ТСР
			 Фото 5.3	Туалетная комната : Размеры : 2,5 х 3 м и 2.2х1,2 м. Свободное пространство сбоку от унитаза 0,8 м	Все	Соответствует требованиям	---
				Отсутствует обозначение кнопки вызова персонала для ситуационной помощи	Все	Установить обозначение кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи на расстоянии 0,8 м от уровня пола. Тактильно-визуальный знак	Организационные мероприятия


31

				Порог 0,06 м	К, С-п, О-н	расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п. 6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например: 	Индивидуальное решение с ТСР
				Туалетная комната : Размеры : 2,5 х 3 м и 2.2х1,2 м. Свободное пространство сбоку от унитаза 0,8 м	Все	Соответствует требованиям	---
				Отсутствует обозначение кнопки вызова персонала для ситуационной помощи	Все	Установить обозначение кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи на расстоянии 0,8 м от уровня пола. Тактильно-визуальный знак	Организационные мероприятия

					обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними. (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования)				
			Слив воды в унитазе не соответствует требованиям доступности	О-в	Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. (п.6.3.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт			
			Перед входом в санузел отсутствует тактильная мемосхема.	С-п, С-ч	Для предварительного изучения пространства туалета в целях самостоятельного передвижения в туалете без сопровождающего необходимо установить тактильную мемосхему. Мнемосхема выполняется рельефным способом с применением системы Брайля.	Организованные мероприятия			



Фото 5.10

			Размер кабинки 1 x 1,2 м	Все	Высота установки 1,3 – 1,5 м на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки. п. 6.3.6 СП 59.13330.2016, п. 8.16 СП 136.13330.2012	Организа- ционные мероприя- тия
		 Фото 5.7	В туалетах отсутствуют крючки для одежды и костылей.	Все	Расположить в туалетах крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п. 7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы А3 Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены (п.6.4.1 СП 59.13330.2020).	Капиталь- ный ремонт
		 Фото 5.8	Отсутствуют доступные кабинки в туалетах.	Все	Рекомендуется рассмотреть вопрос о переоборудовании (перестройки) санузлов таким образом, чтобы выделить пространство под универсальную туалетную кабинку размером не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9, дверь должна открываться наружу, в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью и	

					маломобильных групп населения (п.6.3.3 СП 59.13330.2020). В кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, предусмотреть в туалетной кабине свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски (п.6.3.3 СП 59.13330.2020).. Обеспечить возможность пользования раковиной в санузле людям с инвалидностью. Расстояние от стены до края раковины на уровне пола (проем для ног) должно составлять не менее 0,55 м (Приложение Г, Рис. Г.7 СП 136.13330.2012).	Организа- ционные мероприя- тия
				Сушка для рук	Все	Для возможности использования всеми категориями инвалидов рекомендовано установить сушку на высоте 1,1 м. от уровня пола, в зоне доступной
			Фото 5.11 	Сушка для рук	Все	Для возможности использования всеми категориями инвалидов рекомендовано установить сушку на высоте 1,1 м. от уровня пола, в зоне доступной
			Фото 5.3 	Сушка для рук	Все	Для возможности использования всеми категориями инвалидов рекомендовано установить сушку на высоте 1,1 м. от уровня пола, в зоне доступной

								для инвалидов - колясочника. п. 6.3.1, 6.4.2СП 59.13330.2016		
5.2	Душевая/ванная комната	нет								
	ОБЩИЕ требования к зоне					Отсутствуют информационные таблички.	Все	Рекомендуется установить информационные таблички и тактильные мнемосхемы на входе во все санитарно-гигиенические помещения.	Организационные мероприятия	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.18	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: На первом этаже санитарно-гигиенические помещения доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется привести санузлы в соответствие с нормами доступности для людей с нарушением зрения.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 3.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть					
6.1.1	Двери (входные)			На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность объекта.	К, Г, С	Рекомендуется установить знак, указывающий на доступность объекта 	Организационные мероприятия
						(п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	
6.1.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Отсутствует знак «Выход для инвалидов в кресле-коляске»	К	Знак «Выход для инвалидов на кресле-коляске» применяется, если не все выходы на объекте доступны для инвалидов. Размещается над дверями доступных выходов таким образом, чтобы знак был виден как при открытых, так и	Организационные мероприятия

										при закрытых дверях, на путях движения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к доступному выходу.(п. 6.2.1.12 ГОСТ Р 51671-2020) Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждении.(п.6.2.19 СП 59.13330.2016).	Организа ционные мероприя тия
										К	Знаки «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь») и «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там»)) применяются, если не выходы для эвакуации на объекте доступны для инвалидов. Размещаются у дверей (или на дверях эвакуационных выходов). На путях движения применяются вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному
										Отсутствует знак «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там»)	

										выходу. Диапазон размещения — от 1,7 до 2,2 м (п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 51671-2020)			
6.2	Акустические средства	есть									С-п, С-ч	Привести в соответствие. 	Организа ционные мероприя тия
6.3	Тактильные средства	есть								На верхней или боковой , внешней по отношению к маршу поверхности перил не оборудованы тактильные обозначения этажей, а также предупредительные тактильные полосы об окончании перил.			
6.3.1	Двери (вход на территорию)	есть											






Фото 6.2

6.3.2	Пути движения	 Фото 6.3	Отсутствует информирующее обозначение рядом с дверью, со стороны ручки.	С-п	Разместить информационные таблички, указывающие на назначение кабинета для идентификации на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приблизиться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Текущий ремонт
-------	---------------	---	--	-----	--	----------------

										
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют указатели доступности элементов объекта	Все			Установить указатели направления движения к ближайшему доступному элементу: - возле недоступных входов в здание; - возле недоступных санитарно- бытовых помещений; - у выходов и лестниц не являющихся путями эвакуации для инвалидов.	Организационные мероприятия
					Доработать сайт учреждения с учетом доступности для МГН, своевременно вносить информацию по адаптации здания и прилегающей территории.	Все			Доработать сайт образовательного учреждения. Рекомендуются разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, которым можно воспользоваться для того, чтобы приехать в институт и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей	Организационные мероприятия

							территории объекта для людей с инвалидностью; - о продуктах и услугах, разъяснения основной терминологии в упрощенной форме; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2020; Например: https://dms25.edusite.ru/p21a1.html
--	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-ч, Г-п)		№ 6.1-6.3	Организационные мероприятия, текущий ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для всех категорий инвалидов системы информации и сигнализации доступны частично.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". (Зарегистрирован 08.12.2015 № 40000)
12. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
13. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
14. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
15. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.
18. СП 252.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Правила проектирования
19. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования"



Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)
Каспийский институт морского и речного
транспорта
им. ген.-адм. Ф.М.Апраксина-
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

П Р И К А З

27.05.21 № 55/1-с

г. Астрахань

О назначении ответственных по
обеспечению доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями

В целях повышения контроля за надлежащим обеспечением доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в учебные корпуса филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

приказываю:

1. Создать комиссию по обследованию и паспортизации:
 - Орлова Н.В. (Председатель АРО ООО ВОИ);
 - Бутина В.М. (специалист отдела МТО и ХР);
 - Глазкову И.А. (здание общежития №2, спортивного корпуса, учебного корпуса №2, здания учебных мастерских, столовой, учебно-административного корпуса по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 3);
 - Горбачева Н.И. (здание учебного корпуса с пристройкой, судоремонтной и дизельной лабораторий, здания гаража, туалета, тира, здание учебно-бытового корпуса по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 3);
 - Карташеву О.М. (здание общежития №1, спортзал по адресу: ул. Наб. Приволжского затона, 14/1);
 - Барееву Р.Х. (здание учебного корпуса по адресу: ул. Никольская, 6, здание столовой по адресу: ул.Ульяновых, 2);
 - Артемьева А.В. (здание учебного корпуса по адресу: ул.Костина, 2);
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по АХР (Постнова Н.В.).

Директор

О.И. Карташова

Алиевский С.Ю.



**Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)
Каспийский институт морского и речного
транспорта
им. ген.-адм. Ф.М.Апраксина-
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»**

П Р И К А З

270521 № 05/2-с

г. Астрахань

О назначении ответственных лиц
за сопровождение людей с инвалидностью
и других маломобильных групп населения

В целях повышения контроля за надлежащим обеспечением доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в учебные корпуса филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

приказываю:

1. Назначить ответственных за сопровождение людей с инвалидностью:
 - Бутина В.М. (специалист отдела МТО и ХР);
 - Потепалова А.А. (начальник отдела маркетинга и пр рекламы).
2. Назначить ответственных за техническое состояние вспомогательных средств для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения:
 - Глазкову И.А. (здание общежития №2, спортивного корпуса, учебного корпуса №2, здания учебных мастерских, столовой, учебно-административного корпуса по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 3);
 - Горбачева Н.И. (здание учебного корпуса с пристройкой, судоремонтной и дизельной лабораторий, здания гаража, туалета, тира, здание учебно-бытового корпуса по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 3);
 - Карташеву О.М. (здание общежития №1, спортзал по адресу: ул. Наб. Приволжского затона, 14/1);
 - Барееву Р.Х. (здание учебного корпуса по адресу: ул. Никольская, 6, здание столовой по адресу: ул.Ульяновых, 2);
 - Артемьева А.В. (здание учебного корпуса по адресу: ул.Костина, 2);
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по АХР (Постнова Н.В.).

Директор

О.И. Карташова

Результаты фотофиксации

1. Территория, прилегающая к зданию



Фото 1.0



Фото 1.1



Фото 1.2

2. Вход в здание



Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.3

3. Пути движения внутри здания



Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4 (2)



Фото 3.4



Фото 3.5



Фото 3.6



Фото 3.7




Фото 3.8



Фото 3.9



Фото 3.10



Фото 3.11




Фото 3.12



Фото 3.13



Φοτο 3.14



Φοτο 3.15



Φοτο 3.16



Φοτο 3.17



Фото 3.18



Фото 3.19

4. Зоны целевого назначения объекта



Фото 4.2



Фото 4.3



Фото 4.4




Фото 4.6




Фото 4.5



Фото 4.7



Фото 4.8



Фото 4.9



Фото 4.10

5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото 5.1




Фото 5.3



Фото 5.2



Фото 5.4




Фото 5.6



Фото 5.5



Фото 5.7



Фото 5.8




Фото 5.9



Φοτο 5.10



Φοτο 5.10



Φοτο 6.2



Φοτο 6.3